

WBA11AJ050CG69644

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	103 458 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	-1 500 km
Type/Modèle	530d	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	04/2026
Numéro de châssis	WBA11AJ050CG69644	Puissance / Cylindrée	210 kW / 2 993 ccm
Première immatriculation	2 mars 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	06/2024, 78 508 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant gauche - Eraflé - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière gauche - Eraflé - Pas de moins-value
3	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
4	Rétroviseur droit	Capuchon - Eraflé - Réparation intelligente
5	Toit	Toit ouvrant / Vitrage - Définir résultat - Régler/ajuster
6	Habitacle	Habitacle (stark) - Encrassé - Propre
7	Dispositif de direction	Volant - Eraflé - Diminution de valeur
8	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Eraflé - Diminution de valeur
9	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - Eraflé - Réparation intelligente
10	2e Jeu de roues	2 Pneus (Seitlich abgefahren) - Usé - Remplacer
11	2e Jeu de roues	3 Jantes alliage - Eraflé - Diminution de valeur
12	Seuil droit	Habillage - Eraflé - Remplacer
13	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer
14	Panneau latéral arrière gauche	Accès - Eraflé - Réparer et repeindre
15	Porte ArG	Porte - Eraflé - Réparer et repeindre
16	Vitrage	Pare-brise (Rissbildung) - Dommages causés par des cailloux - Remplacer
17	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre
18	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Bosse, dommages peinture - Réparer et repeindre
19	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Dommages - Remplacer



Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte AvG	Bordure de la porte - Eraflé - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Arrière, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R17 101H	Goodyear	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	225/55 R17 101H	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Pneus été	3mm - 3mm	Non OK	
2	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					02/2027

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH
69190 Walldorf

Date d'inspection: 14 mars 2025
Numéro de protocole: 38853361
Date de livraison: 14 mars 2025



Auto Plus

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 14 mars 2025

Numéro de protocole: 38853361

Date de livraison: 14 mars 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	530d	Kilométrage (Lu)	103 458 km
Numéro de châssis	WBA11AJ050CG69644	Première immatriculation	2 mars 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 14 mars 2025
Numéro de protocole: 38853361
Date de livraison: 14 mars 2025



Auto Plus



Illustration 25: Divers



Illustration 26: Divers



Illustration 27: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafé - Pas de moins-value




Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #4: Rétroviseur droit: Capuchon - Erafé - Réparation intelligente




Dommage #5: Toit: Toit ouvrant / Vitrage - Définir résultat - Régler/ajuster



Domage #6: Habitacle: Habitacle (stark) - Encrassé - Propre



Domage #6: Habitacle: Habitacle (stark) - Encrassé - Propre



Domage #6: Habitacle: Habitacle (stark) - Encrassé - Propre



Domage #6: Habitacle: Habitacle (stark) - Encrassé - Propre



Domage #6: Habitacle: Habitacle (stark) - Encrassé - Propre



Domage #6: Habitacle: Habitacle (stark) - Encrassé - Propre



Domage #6: Habitacle: Habitacle (stark) - Encrassé - Propre



Domage #7: Dispositif de direction: Volant - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #7: Dispositif de direction: Volant - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #8: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #8: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #9: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Era... - Réparation intelligente



Domage #9: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Eraflé -
Réparation intelligente



Domage #10: 2e Jeu de roues: 2 Pneus (Seitlich abgefahren) -
Usé - Remplacer



Domage #10: 2e Jeu de roues: 2 Pneus (Seitlich abgefahr...
- Usé - Remplacer



Domage #10: 2e Jeu de roues: 2 Pneus (Seitlich abgefahr...
- Usé - Remplacer



Domage #11: 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Eraflé -
Diminution de valeur



Domage #11: 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Eraflé -
Diminution de valeur



Domage #11: 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #11: 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #12: Seuil droit: Habillage - Erafilé - Remplacer



Domage #12: Seuil droit: Habillage - Erafilé - Remplacer



Domage #13: Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer




Domage #14: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #14: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #14: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #15: Porte ArG: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #15: Porte ArG: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #16: Vitrage: Pare-brise (Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #16: Vitrage: Pare-brise (Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #17: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre




Domage #17: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #17: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #17: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #18: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #18: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #18: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #19: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Dommages - Remplacer



Domage #19: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Dommages... Remplacer



Domage #19: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Dommages - Remplacer



Domage #19: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Dommages... Remplacer



Domage #19: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Dommages - Remplacer