



**WBA35BG080N080647**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	156 861 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	19 000 km
Type/Modèle	X3 xDrive20d	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	03/2026
Numéro de châssis	WBA35BG080N080647	Puissance / Cylindrée	140 kW / 1 995 ccm
Première immatriculation	10 mars 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	12/2024, 150 110 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte AvD	Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage
2	Capot moteur	Tapis amortissant - Dommage provoqué par les martres/rongeurs - Remplacer
3	Habillages/Protections	Habillage porte arrière droite - Erafilé - Diminution de valeur

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Erafure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

### Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/60 R18 104H	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	225/60 R18 104H	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	



## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/60 R18 104W	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	225/60 R18 104W	Pirelli	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 12 mars 2025

**Numéro de protocole: 38801337**

Date de livraison: 12 mars 2025



Auto Plus

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Type/Modèle</b>	X3 xDrive20d	<b>Kilométrage (Lu)</b>	156 861 km
<b>Numéro de châssis</b>	WBA35BG080N080647	<b>Première immatriculation</b>	10 mars 2021

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

### Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



## Photos de dommage



**Domage #1:** Porte AvD: Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage



**Domage #1:** Porte AvD: Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage



**Domage #2:** Capot moteur: Tapis amortissant - Dommage provoqué par les mantes/rongeurs - Remplacer



**Domage #3:** Habillages/Protections: Habillage porte arrière droite - Erafilé - Diminution de valeur



**Domage #3:** Habillages/Protections: Habillage porte arrière dro... - Erafilé - Diminution de valeur