



KIA PICANTO 1.0 CVT ECO-DYNAMICS CONCEPT 49KW

VIN KNAB2511ALT636935
Primera matriculación 27/02/2020

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección 18/03/2025 10:12:55 Ubicación de la inspección Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN KNAB2511ALT636935 Tipo de combustible Gasolina
Tipo de carrocería Berlina Marca Kia
Primera matriculación 27/02/2020 Modelo Picanto 1.0 CVT Eco-Dynamics Concept 49KW


DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves 2 Manual de instrucciones Sí Tipo de libro de mantenimiento Falta el libro de mantenimiento
Ficha Técnica No Documento de matriculación No

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	4,0 mm	Kumho	175/65 R 14 86 T	Verano	Acero	No aplica
Delantera Derecha	4,0 mm	Kumho	175/65 R 14 86 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera Izquierda	5,0 mm	Kumho	175/65 R 14 86 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera Derecha	5,0 mm	Kumho	175/65 R 14 86 T	Verano	Acero	No aplica

DAÑOS EXTERIORES




1 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | CAJA RETROV EXT DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




5 | TAPACUBOS RUEDA DEL DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



6 | TAPACUBOS RUEDA TRAS DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



7 | TAPACUBOS RUEDA TRAS IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



8 | TAPACUBOS RUEDA DEL IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar

DAÑOS INTERIORES



2 | JUNTA DE PUERTA DEL IZ

Tipo	Desgarrado
Modo de reparación	Reemplazar



3 | GUARNIC INT FRONTAL TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe

FOTOS COMERCIALES

