

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
3	BMW	WBADY310X0E572378	08.06.2011	146549

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service		Nächster Service	
01.04.2025	149978	km	01.11.2023	km Nach Anzeige

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	µm	Tür VR	117,00 µm	Tür HR	µm	Seitenteil HR	107,00 µm
Motorhaube	129,00 µm	Dach	111,00 µm	Heckklappe	115,00 µm		
Kotflügel VL	µm	Tür VL	114,00 µm	Tür HL	µm	Seitenteil HL	109,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	7,4 mm	Rad h.l.	7,6 mm	Rad v.r.	7,4 mm	Rad h.r.	7,7 mm	
Reifengröße:	225 45 R17							

Felgen:

Auffälligkeiten:	VL Kratzer
------------------	------------

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse	Alle Schutzkappen gerissen	Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	E	Verformt Beschädigt
Motorhaube	G	Steinschläge Kratzer
Kotflügel VR		
Türe VR	G	Dellen
Türe HR		
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	G	Verkratzt
Heckklappe		
Seitenwand HL	G	Dellen
Türe HL		
Türe VL	G	Dellen
Dach	G	Umweltschäden, Kratzer

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **STF**

Bewertung durchgeführt von: **Ske**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____