

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	BMW 330d	WBAVD910X0F006430	18.07.2008	204375

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.03.2024	Nicht	km	Einsehbar	Fällig	km	Fällig

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
ja	Kotflügel links / Tür VL + HL

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	84,00 µm	Tür VR	97,00 µm	Tür HR	86,00 µm	Seitenteil HR	93,00 µm
Motorhaube	95,00 µm	Dach	82,00 µm	Heckklappe	113,00 µm		
Kotflügel VL	152,00 µm	Tür VL	230,00 µm	Tür HL	180,00 µm	Seitenteil HL	99,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	5,9 mm	Rad h.l.	5,8 mm	Rad v.r.	5,9 mm	Rad h.r.	5,9 mm	
Reifengröße:	225/45 R17 91W							

Felgen:

Auffälligkeiten:	Zubehör 4x lackschaden
------------------	------------------------

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe	Ölig	Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor	Ölig	Frontscheibe	Abplatzer
Elektrik/Elektronik/Display		PDC Sensor hinten links außen locker	

Schweller	L	Rechts lackieren
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	S	ALack
Motorhaube	G	ASP
Kotflügel VR	G	KD
Türe VR	D	KD
Türe HR	G	KD
Seitenwand HR	G	KD
Stoßfänger hinten		
Heckklappe	E	BMW Emblem locker
Seitenwand HL		
Türe HL	D	KD
Türe VL		
Dach	D	KD + SP

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: _____

Bewertung durchgeführt von: Cho

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____