



**WAUZZZF24MN055809**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	84.730 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	-15 Tag(e)
<b>Typ/Modell</b>	A6 Avant	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	02/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF24MN055809	<b>Leistung / Hubraum</b>	180 kW / 2.967 ccm
<b>Erstzulassung</b>	17.02.2021	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Grau
<b>Letzte Wartung</b>	07/2024, 73.131 km	<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Diesel/E	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Fahrerhaus	Türdichtgummi links - beschädigt - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
5	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
6	Seitenwand rechts	Seitenwand (+ Delle) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/60 R17 99H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/60 R17 99H	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
DTS GmbH  
Deizisauer Straße 24  
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 24.03.2025  
**Protokollnummer: 39016922**  
Erstellt durch: Markus Böttcher  
Besichtigt durch: Lau



Auto Plus

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/60 R17 99Y	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/60 R17 99Y	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
DTS GmbH  
Deizisauer Straße 24  
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 24.03.2025  
**Protokollnummer: 39016922**  
Erstellt durch: Markus Böttcher  
Besichtigt durch: Lau



Auto Plus

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	A6 Avant	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	84.730 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF24MN055809	<b>Erstzulassung</b>	17.02.2021

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** FIN



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg vorne



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Schräg hinten



**Abbildung 6:** Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Fahrerhaus: Türdichtgummi links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #5:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #5:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #6:** Seitenwand rechts: Seitenwand (+ Delle) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Seitenwand rechts: Seitenwand (+ Delle) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #7:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #7:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern