

DEKRA-Nr: 0B73 / 022566 / 2025 / B070732003231 vom 26.03.2025

DEKRA Automobil GmbH Lochhausener Str. 207, 81249 München

Mobility Concept GmbH Grünwalder Weg 34 82041 Oberhaching DEKRA Automobil GmbH Rücknahmezentrum München-Lochhausen Lochhausener Str. 207 81249 München Telefon 089 / 31690-0 Fax 089 / 31690-222 E-Mail muenchen-nord.automobil@dekra.com

Ansprechpartner: Joachim Murgott Tel. direkt 089 31690-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten









Sonderkennzeichen LA JJ1001

FIN WBA71AM0107L42962

Vorgang

Kunden-Nr. Auftraggeber Ihr Auftrag vom

Besichtigung

Rück

Bewertet auf

0210003894

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching

24.03.2025

24.03.2025, durch Herrn Joachim Murgott bei DEKRA Automobil GmbH

Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München

ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

24.03.2025

Betrifft Leasing-Nr. 4777764

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt. ohne MwSt. -889,00 EUR -747,06 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt. ohne MwSt. -521,00 EUR -437,82 EUR



DEKRA-Nr: 0B73 / 022566 / 2025 / B070732003231 vom 26.03.2025

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul. Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung 04.08.2022 Letzte Zulassung 04.08.2102 **PKW** Fahrzeugart Hersteller **BMW**

Typ / Verkaufsbez. Marke **BMW** 220d xDrive Gran Coupe

Aut. M Sport Aufbauart Limousine Türen

Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA71AM0107L42962 Sitzplätze

0005 / DBB HSN / TSN Schlüssel-Nr. 10137188 Km-Stand abgelesen 42663 Nächste HU §29 StVZO 08 / 2025

Energiequelle / Kraftstoff Diesel Zylinderanzahl

Leistung (kW) Hubraum (ccm) 1995 140 Schadstoffklasse: EURO6; WLTP; AP; PI/CI; M,

N1 I

Felgen Leichtmetall Farbe

Alpinweiss Uni (300) Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	6 mm
rechts 2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	6 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	6 mm
Pannenset	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn klappbar, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW Controller, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Check-Control, ConnectedDrive Services, Dachzierleisten in Wagenfarbe, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Fahrerlebnisschalter, Fahrwerk: Sportfahrwerk M, Favoritentasten, Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten: Illuminated Boston, Klimaanlage, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kraftstofftank, größer, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Alpinweiß, Lenkrad: M Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Dachhimmel anthrazit, M Einstiegsleisten, M Fußstütze und M Pedalerie, M Hochglanz Shadow Line, Mittelkonsole im Fond mit Ablagefach, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Lichtpaket, Paket: M Aerodynamik, Park Distance Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse mit Automatic Hold Funktion, elektromechanisch, Performance Control, Personal Profile, Polster: Stoff Trigon/Sensatec, Radiozubehör:



DEKRA-Nr: 0B73 / 022566 / 2025 / B070732003231 vom 26.03.2025

DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Räder: 18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 819 M Bicolor, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servolenkung: M Sportlenkung, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), Telefon: Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung, Telefon: WLAN Hotspot, Teleservices, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Center-Lock-Schalter und Crash-Sensor

Sonderausstattung


Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital



DEKRA-Nr: 0B73 / 022566 / 2025 / B070732003231 vom 26.03.2025

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg Rep.Kost Anrechnung Minderwert in EUR brutto brutto netto 1. Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14) 889 anteilig -521 -437.82Rep.Kosten insgesamt / Minderwert 889 -521 -437,82

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige Joachim Murgott

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.



DEKRA-Nr: 0B73 / 022566 / 2025 / B070732003231

vom 26.03.2025

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert				
24.03.2025				
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift		
DEKRA Sachvers	tändiger			
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift		
Empfänger / Spec	diteur / Abholer / Bevollmächtigter d	les Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift		
Datum	Name in Brackbachstaben	Ontorounit		