



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 6 : Serviceintervallanzeige



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Laufleistung



Bild 15 : 1. Sommerradfelge beschädigt



Bild 16 : Reifen beschädigt



Bild 17 : 2. Sommerradfelge beschädigt




Bild 18 : Türeinstieg vorne links verkratzt



Bild 19 : Türeinstieg vorne links verkratzt




Bild 20 : Türeinstieg hinten links verkratzt




Bild 21 : Türeinstieg hinten links verkratzt



Bild 22 : Türeinstieg hinten rechts verkratzt




Bild 23 : Türeinstieg hinten rechts verkratzt



Bild 24 : Türe vorne rechts Kratzer



Bild 25 : Türe vorne rechts Kratzer



Bild 26 : Kotflügel vorne rechts verschrammt




Bild 27 : Kotflügel vorne rechts verschrammt



Bild 28 : Türe vorne rechts Kratzer



Bild 29 : Stossfänger vorne verschrammt



Bild 30 : Stossfänger vorne verschrammt




Bild 31 : Stossfänger vorne verschrammt