



WBY8P210907K75655

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	14.163 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	11 Monat(e)
Typ/Modell	i3	HU (Bericht lag vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	WBY8P210907K75655	Leistung / Hubraum	75 kW
Erstzulassung	03.03.2022	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit-Grau
Letzte Wartung	02/2024, 10.201 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum (Hundehaare) - verschmutzt - reinigen
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	155/70 R19 88T	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	155/70 R19 88T	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 21.03.2025
Protokollnummer: 38997810
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Auto Plus

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	155/70 R19 84Q	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	155/70 R19 84Q	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 21.03.2025
Protokollnummer: 38997810
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	i3	Laufleistung (abgelesen)	14.163 km
Fahrgestellnummer	WBY8P210907K75655	Erstzulassung	03.03.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 21.03.2025
Protokollnummer: 38997810
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Zusatzbereifung




Abbildung 18: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum (Hundehaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum (Hundehaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum (Hundehaare) - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #1: Interieur: Innenraum (Hundehaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern