

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

| | | | | |
|--------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| Halter | Marke /Modell | Fahrgestellnummer | Erstzulassung | KM-Stand |
| 2 | Audi A3 | WAUZZZ8V7FA020604 | 06.08.2014 | 226521 |

Serviceintervalle:

| | | | | | | |
|------------|-----------------|----|---|------------------|--------|--|
| Nächste HU | Letzter Service | | | Nächster Service | | |
| 01.11.2026 | 219229 | km | - | km | Fällig | |

Vorschäden:

| | |
|------------------------------------|---|
| Unfallfrei lt. Vorbesitzer | Umfang und Schadenshöhe: |
| ja | |
| Nachlackierung festgestellt | |
| nein | Unreparierten Schaden: Stoßfänger Vorne und Hinten, Motorhaube, Tür V.R, Schweller Links und Rechts |

Lackdichtemessung:

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|
| Kotflügel VR | 103,00 µm | Tür VR | 122,00 µm | Tür HR | 134,00 µm | Seitenteil HR | 123,00 µm |
| Motorhaube | 96,00 µm | Dach | 135,00 µm | Heckklappe | 121,00 µm | | |
| Kotflügel VL | 94,00 µm | Tür VL | 127,00 µm | Tür HL | 134,00 µm | Seitenteil HL | 117,00 µm |

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------|---------|----------|---------|----------|--------|--|
| Rad v.l. | 6,91 mm | Rad h.l. | 7,46 mm | Rad v.r. | 7,18 mm | Rad h.r. | 7,3 mm | |
| Reifengröße: | 205/55 R16 91T | | | | | | | |

Felgen:

| | |
|-------------|---|
| ohne Befund | V.R beschädigt, H.R,H.L,V.L leicht beschädigt |
|-------------|---|

Bremsen:

| | | | |
|------------------|--|----------------|--|
| vorn links: | | vorn rechts: | |
| hinten links: | | hinten rechts: | |
| Feststellbremse: | | | |

Stoßdämpfer:

| | | | |
|---------------|--|----------------|--|
| vorn links: | | vorn rechts: | |
| hinten links: | | hinten rechts: | |

Stoßdämpfer:

| Fahrzeug unten | | Innenraum | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Lenkung | Querlenkerlager porös | Polster | Fleckig |
| Vorderachse | Achslager porös | Seitenverkleidung | |
| Hinterachse | | Fußraum | Große Aufbereitung |
| Auspuffanlage | | Kofferraum | |
| Getriebe | | Dachhimmel | |
| Kupplung | | Geruch | |
| Kühler | | Klimaanlage | |
| Motor | Öl feucht | Frontscheibe | Steinschläge |
| Elektrik/Elektronik/Display | Blinker Außenspiegel rechts undicht | | |

| | | |
|-------------------|----------|---|
| Schweller | L | Schleifspuren beide Seiten |
| Außenspiegel | G | Steinschläge |
| Kotflügel VL | G | Steinschläge |
| Stoßfänger vorne | E | Kühlergrill Risse, Stoßfänger eingedrückt, gerissen |
| Motorhaube | E | Verdrückt |
| Kotflügel VR | G | Steinschläge |
| Türe VR | L | Schleifspuren , Delle |
| Türe HR | P | Kratzer,Delle |
| Seitenwand HR | D | Delle, Kratzer |
| Stoßfänger hinten | E | Eingedrückt |
| Heckklappe | A | Lack abgeplatzt |
| Seitenwand HL | | |
| Türe HL | G | Kratzer |
| Türe VL | G | Kratzer |
| Dach | D | Delle, Kratzer |

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **DSCH**

Bewertung durchgeführt von: **LDM**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____