



WAUZZZF52MA024401

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	163.042 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	9 Tag(e)
Typ/Modell	A5 40 TFSI S tronic Sportback Schräghecklimousine5-türig	HU	
Fahrgestellnummer	WAUZZZF52MA024401	Leistung / Hubraum	/ 1.984 ccm
Erstzulassung	22.01.2021	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Falken	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94Y	Dunlop	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98Y	Dunlop	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 25.03.2025
Protokollnummer: 39047041



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	A5 40 TFSI S tronic Sportback Schräghecklimousine5-türig	Laufleistung (abgelesen)	163.042 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF52MA024401	Erstzulassung	22.01.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Zubehör



Abbildung 15: Zubehör



Abbildung 16: Zubehör



Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft...
Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn links: Türkante - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt...
verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 25.03.2025
Protokollnummer: **39047041**



Auto Plus



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott