

**WBA5P51080FK85201**

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                     |                                 |                    |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Halter</b>            |                     | <b>Besichtigungszustand</b>     | Ausreichend        |
| <b>Kennzeichen</b>       |                     | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 108.634 km         |
| <b>Hersteller</b>        | BMW                 | <b>Restlauf bis Service</b>     | 28.000 km          |
| <b>Typ/Modell</b>        | 330e                | <b>HU (Bericht lag vor)</b>     | 02/2026            |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WBA5P51080FK85201   | <b>Leistung / Hubraum</b>       | 135 kW / 1.998 ccm |
| <b>Erstzulassung</b>     | 01.02.2021          | <b>Polster/Farbe</b>            | /                  |
| <b>Letzte Wartung</b>    | 01/2025, 102.973 km | <b>Lackierung</b>               |                    |
| <b>Kraftstoffart</b>     | Hybr.B/E ext.auf1   | <b>Getriebe</b>                 | Automatik          |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung   |
|-----|-------------------|--|
| 1   | Verglasung        | Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern                    |
| 2   | Tür hinten rechts | Tür - verkratzt / verschürft - lackieren                               |
| 3   | Stoßfänger vorn   | Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren |
| 4   | Tür vorn rechts   | Tür - verkratzt / verschürft - lackieren                               |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                     |
|-----|---------------|--|
| 1   | Karosserie    | Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug |
| 2   | Interieur     | Innenraum - Abrieb - kein Abzug                  |

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                |
|-----|--------------------|
|     | Keine feststellbar |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 225/45 R18 95V | Pirelli    | Winterreifen | 8mm - 8mm   | i.O.     |      |
| 2     | 225/45 R18 95V | Pirelli    | Winterreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.03.2025  
**Protokollnummer: 38968990**  
Anlieferungsdatum: 21.03.2025



Auto Plus

## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller  | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 225/45 R18 95Y | Bridgestone | Sommerreifen | 4mm - 4mm   | i.O.     |      |
| 2     | 255/40 R18 99Y | Bridgestone | Sommerreifen | 4mm - 4mm   | i.O.     |      |

## Ersatz

| Typ     | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Tirefit |             |            |           |             | 07/2026     |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.03.2025  
**Protokollnummer: 38968990**  
Anlieferungsdatum: 21.03.2025



Auto Plus

---

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | BMW               | <b>Besichtigungszustand</b>     | Ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | 330e              | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 108.634 km  |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WBA5P51080FK85201 | <b>Erstzulassung</b>            | 01.02.2021  |

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #1:** Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #2:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #2:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - lackieren



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.03.2025  
**Protokollnummer: 38968990**  
Anlieferungsdatum: 21.03.2025



Auto Plus



**Beschädigung #4:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #4:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



## Checkliste

| Vorhanden                | Name                            |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE                             |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse                    |
| <input type="checkbox"/> | Anhängekupplung abnehmbar       |
| <input type="checkbox"/> | Antenne                         |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe                   |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug                    |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit               |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung      |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel                       |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo       |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger         |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung      |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft                     |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel              |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett                |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor              |
| <input type="checkbox"/> | Windschott                      |