



**WAUZZZFY4L2125782**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	124.719 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	12.900 km
<b>Typ/Modell</b>	Q5 50 TFSI e	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	12/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZFY4L2125782	<b>Leistung / Hubraum</b>	185 kW / 1.984 ccm
<b>Erstzulassung</b>	15.01.2021	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.B/E ext.aufi	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - auslegen / polieren
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - beschädigt - erneuern
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Verglasung	Frontscheibe mit Regensensor - beschädigt - erneuern
10	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden vorn links - beschädigt - erneuern
11	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R17 104H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/65 R17 108H	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105Y	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/55 R19 105Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 06.03.2025  
**Protokollnummer: 38771120**  
Anlieferungsdatum: 06.03.2025



Auto Plus

---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	Q5 50 TFSI e	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	124.719 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZFY4L2125782	<b>Erstzulassung</b>	15.01.2021

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



**Abbildung 7:** Innenraum



**Abbildung 8:** Innenraum



**Abbildung 9:** Innenraum



**Abbildung 10:** Sonstiges



**Abbildung 11:** Sonstiges



**Abbildung 12:** Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #4:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #5:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #5:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(...)  
sanft instandsetzen



**Beschädigung #5:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt /  
verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #7:** Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Seitenwand rechts: Radhausverbreiterun... verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #9:** Verglasung: Frontscheibe mit Regensensor - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #9:** Verglasung: Frontscheibe mit Regensensor - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #10:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #10:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott