

WBA71AB0105U50061

Informations concernant le véhicule

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| Opérateur | | Conditions d'inspection | Suffisant |
| Immatriculation du véhicule | | Kilométrage (Lu) | 56 049 km |
| Constructeur | BMW | Maintenance suivante dans | 5 Monat(e) |
| Type/Modèle | X1 xDrive25e Advantage Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 220 PS / 162 KW Elektrisch 6-Gang Automatik | Certificat de contrôle technique | |
| Numéro de châssis | WBA71AB0105U50061 | Puissance / Cylindrée | / 1 499 ccm |
| Première immatriculation | 10 déc. 2021 | Garnissage/Couleur | Combinaison Tissu/Cuir / Noir-Marron |
| Dernière maintenance | | Peinture | Gris |
| Type de carburant | Hybr.essence/électr. | Boîte de vitesses | Automatique |

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

| N° | Groupe de pièces | Description |
|----|------------------|---|
| 1 | Porte ArG | Porte - Eraflé - Réparation intelligente |
| 2 | Porte AvG | Bordure de la porte - Eraflé - Réparation intelligente |
| 3 | Vitrage | Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer |

Traces d'usure

| N° | Groupe de pièces | Description |
|---|------------------|-------------|
| Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage. | | |

Pièces manquantes

| Pièce manquante |
|-----------------|
|-----------------|

Reprise de peinture constatée

| N° | Lieu |
|-------------------|------|
| Aucun constatable | |

Monte principale

| Essieu | Taille du pneu | Constructeur | Type de pneu | Profondeur du profil | Apte à la circulation | Homologation |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 225/55 R17 97H | Dunlop | Pneus hiver | 4mm - 4mm | OK | OK |
| 2 | 225/55 R17 97H | Dunlop | Pneus hiver | 4mm - 4mm | OK | OK |

Pneus supplémentaire

| Essieu | Taille du pneu | Constructeur | Type de pneu | Profondeur du profil | Apte à la circulation | Homologation |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 225/50 R18 99W | Bridgestone | Pneus été | 4mm - 4mm | OK | OK |
| 2 | 225/50 R18 99W | Bridgestone | Pneus été | 5mm - 5mm | OK | OK |

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Equipement

Equipement

| Description |
|-------------------------------------|
| Climatisation automatique |
| Module de navigation avec vue carte |
| Radio DAB |

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Informations concernant le véhicule

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| Constructeur | BMW | Conditions d'inspection | Suffisant |
| Type/Modèle | X1 xDrive25e Advantage Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 220 PS / 162 KW Elektrisch 6-Gang Automatik | Kilométrage (Lu) | 56 049 km |
| Numéro de châssis | WBA71AB0105U50061 | Première immatriculation | 10 déc. 2021 |

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Habitable



Illustration 11: Habitable



Illustration 12: Habitable



Illustration 13: Habitacle



Illustration 14: NIV



Illustration 15: Accessoires



Illustration 16: Accessoires



Illustration 17: Accessoires




Illustration 18: Documents



Illustration 19: Pneus montés



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Porte ArG: Porte - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #1: Porte ArG: Porte - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #2: Porte AvG: Bordure de la porte - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #3: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #3: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer