

WBAJX21050BU93296

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	129.769 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	14.000 km
Typ/Modell	620d	HU (Bericht lag vor)	05/2024
Fahrgestellnummer	WBAJX21050BU93296	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	07.03.2019	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	01/2024, 116.812 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
2	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern
4	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
9	Sitz vorn	Sitz rechts (Verkleidung) - lose - de-/montieren
10	Vorderachse	Kompressor Luftfahrwerk - Befund festlegen - Diagnose durchführen
11	Instrumententafel	Kontrollleuchte (MIL Brennt) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
12	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
4	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.06.2024
Protokollnummer: 34599455
Anlieferungsdatum: 28.06.2024



Auto Plus

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/50 R18 104V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	245/50 R18 104V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102Y	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	245/45 R19 102Y	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.06.2024
Protokollnummer: 34599455
Anlieferungsdatum: 28.06.2024



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	620d	Laufleistung (abgelesen)	129.769 km
Fahrgestellnummer	WBAJX21050BU93296	Erstzulassung	07.03.2019

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.06.2024
Protokollnummer: 34599455
Anlieferungsdatum: 28.06.2024



Auto Plus



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Bremsanlage: Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern



Beschädigung #4: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #10: Vorderachse: Kompressor Luftfahrwerk - Befund festlegen - Diagnose durchführen



Beschädigung #11: Instrumententafel: Kontrollleuchte (MIL Brennt) - Befund festlegen - Diagnose durchführen



Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.06.2024

Protokollnummer: 34599455

Anlieferungsdatum: 28.06.2024



Auto Plus



Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott