



WBA5P51020FK85100

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	96.896 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	25.000 km
Typ/Modell	330e	HU (Abgelesen aus ZBI)	02/2026
Fahrgestellnummer	WBA5P51020FK85100	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	02.02.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	12/2024, 91.259 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf1	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren
3	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - aufbereiten
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	2.Radsatz	Reifensatz komplett (Sommer /innen + außen abgefahren) - verschlissen - erneuern
6	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.03.2025
Protokollnummer: 38942504
Anlieferungsdatum: 20.03.2025



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.03.2025
Protokollnummer: 38942504
Anlieferungsdatum: 20.03.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	330e	Laufleistung (abgelesen)	96.896 km
Fahrgestellnummer	WBA5P51020FK85100	Erstzulassung	02.02.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - aufbereiten



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - aufbereiten



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: 2.Radsatz: Reifensatz komplett (Sommer /inn... + außen abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: Reifensatz komplett (Sommer / innen + außen abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: Reifensatz komplett (Sommer /inn... + außen abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: Reifensatz komplett (Sommer / innen + außen abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott