

WBA31ED070FL89683

Informations concernant le véhicule

Opérateur	Vertrags-Nummer: 64713077	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/ saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	60 298 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	3 Monat(e)
Type/Modèle	320e xDrive	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	11/2026
Numéro de châssis	WBA31ED070FL89683	Puissance / Cylindrée	120 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	21 sept. 2021	Garnissage/Couleur	Cuir / Noir
Dernière maintenance		Peinture	Blanc
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Système de freinage	Liquide de frein - Exigible - Remplacer
2	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Rayure(s) - Réparation intelligente
3	Tableau de bord	Voyant lumineux (AHK) - sur - Constater et réparer si nécessaire
4	Capot moteur	Capot moteur - Dommage causé par des cailloux - Réparation intelligente
5	Divers	Inspection / Maintenance (Digitale Serviceberichte fehlen, 24 Monate/30000 km) - Aucune indication - Diminution de valeur
6	Carrosserie	Habillage du dessous de caisse - Cassé/déchiré - Remplacer
7	Porte ArG	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
8	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Cassé/déchiré - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
		Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Pièces manquantes

Pièce manquante
Equipement - Clé du véhicule

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98V	Bridgestone	Pneus hiver (avec runflat)	6mm - 6mm	OK	OK
2	225/50 R17 98V	Bridgestone	Pneus hiver (avec runflat)	6mm - 6mm	OK	OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été (avec runflat)	5mm - 5mm	OK	OK
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été (avec runflat)	5mm - 5mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

- Winterradsatz kein Bestandteil des Auslieferungsumfanges.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
TÜV SÜD Autopartner
Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Date d'inspection: 11 nov. 2024
Numéro de protocole: 36944128
Créé par: Gerd Bierschenk
Inspecté par: Mohamad Jamen
Mudrek



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	320e xDrive	Kilométrage (Lu)	60 298 km
Numéro de châssis	WBA31ED070FL89683	Première immatriculation	21 sept. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Signature de l'expert (Gerd Bierschenk)

La copie imprimée actuelle a été générée électroniquement. L'expert nommé déclare que le contenu représente correctement ses conclusions. Ce document est valide sans signature d'origine.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
TÜV SÜD Autopartner
Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Date d'inspection: 11 nov. 2024
Numéro de protocole: 36944128
Créé par: Gerd Bierschenk
Inspecté par: Mohamad Jamen
Mudrek



Images de présentation



Illustration 1: NIV



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'avant



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Incliné à l'arrière



Illustration 6: Pneus montés

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
TÜV SÜD Autopartner
Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Date d'inspection: 11 nov. 2024
Numéro de protocole: 36944128
Créé par: Gerd Bierschenk
Inspecté par: Mohamad Jamen
Mudrek



Illustration 7: Façade intérieure



Illustration 8: Combiné d'instruments



Illustration 9: Combiné d'instruments



Illustration 10: Tableau de bord




Illustration 11: Documents



Illustration 12: Pneus supplémentaire

Photos de dommage



Domage #1: Système de freinage: Liquide de frein - Exigible - Remplacer



Domage #2: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Rayure... - Réparation intelligente



Domage #2: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #3: Tableau de bord: Voyant lumineux (AHK) - sur - Constaté et réparer si nécessaire




Domage #4: Capot moteur: Capot moteur - Dommage causé par des cailloux - Réparation intelligente



Domage #4: Capot moteur: Capot moteur - Dommage causé par des cailloux - Réparation intelligente



Domage #4: Capot moteur: Capot moteur - Dommage causé par des cailloux - Réparation intelligente



Domage #5: Divers: Inspection / Maintenance (Digitale Serviceberichte fehlen, 24 Monate/30000 km) - Aucune



Domage #6: Carrosserie: Habillage du dessous de caisse - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #6: Carrosserie: Habillage du dessous de caisse - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #6: Carrosserie: Habillage du dessous de caisse - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #7: Porte ArG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
TÜV SÜD Autopartner
Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Date d'inspection: 11 nov. 2024
Numéro de protocole: 36944128
Créé par: Gerd Bierschenk
Inspecté par: Mohamad Jamen
Mudrek



Auto Plus



Domage #7: Porte ArG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Cassé/déchiré - Remplacer