



WBA6N31020FK94071

Informations concernant le véhicule

Opérateur	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté	
Immatriculation du véhicule	Kilométrage (Lu)	82 366 km	
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	16 000 km
Type/Modèle	330e	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	02/2026
Numéro de châssis	WBA6N31020FK94071	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	11 févr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	02/2024, 64 988 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Dossier du journal de bord (Fehlt bei Nutzer) - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Pneumatique avant - Usé - Pas de moins-value
3	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage
4	Nettoyage des vitres	Bras d'essuie-glace arrière (Abdeckung fehlt) - Remplacer
5	Porte ArD	Porte - Rayure(s) - Réparer et repeindre
6	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre
7	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Déformé - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Vitrage	Pare-brise - Dommagé causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
3	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Dunlop	Pneus hiver	4mm - 4mm	Non OK	
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP Waldorf
69190 Waldorf

Date d'inspection: 26 févr. 2025

Numéro de protocole: 38602890

Date de livraison: 26 févr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	330e	Kilométrage (Lu)	82 366 km
Numéro de châssis	WBA6N31020FK94071	Première immatriculation	11 févr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant - Usé - Pas de moins-value



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant - U... - Pas de moins-value



Domage #3: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #3: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #4: Nettoyage des vitres: Bras d'essuie-glace arrière (Abdeckung fehlt) - Remplacer



Domage #4: Nettoyage des vitres: Bras d'essuie-glace arrière (Abdeckung fehlt) - Remplacer



Domage #5: Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Réparer et repeindre



Domage #5: Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Remplacer



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Remplacer



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Remplacer



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Remplacer



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Remplacer