

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	05.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	07.03.2025
Referenznummern	0002050792

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	VF7VEEHS7MZ029405		
Fahrzeugart	PKW - Bus	Farbton / Lackart	Schwarz / Metallic
Hersteller	Citroen	Nächste HU	06/2026
Typ / Verkaufsbez.	Spacetourer 2.0 Blue-HDI Feel	Laufleistung abgelesen	179.471 km
Erstzulassung	14.05.2021	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 106 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R 16C 106/104T M+S	8 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R 16C 106/104T M+S	8 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R 16C 106/104T M+S	8 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R 16C 106/104T M+S	8 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R 17 101V	3 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R 17 101V	3 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R 17 101V	6 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R 17 101V	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 26.06.2024 bei km 155.038.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)		
Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem RCC DAB (Radio/CD-Player MP3-fähig)		
Audiosystem: Radio	Freisprecheinrichtung Bluetooth		
USB-Anschluss	TOUCH PAD 7"		
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	Außenspiegel lackiert		
Bordcomputer	Einparkhilfe hinten		
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Antischlupfregelung (ASR)		
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe		
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fensterheber elektrisch vorn		
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe Automatik - (8-Stufen)		
Karosserie/Aufbau: Kombi	Klimaautomatik		
Klimaanlage im Fond	Kopf-Airbag-System		
Kopf-Airbag-System hinten	Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar		
LM-Felgen	Motor 2,0 Ltr. - 106 kW Blue-HDI FAP		
Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht	Radstand 3275 mm		
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)		
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		
Schiebetür links mit Fenster	Schiebetür rechts mit Fenster		
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag vorn		
Seitenschutzleisten Wagenfarbe	Servolenkung		
Sicht-Paket	Einschaltautomatik für Fahrlicht		
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik		
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn		
Sitzkombination: (6) 8-Sitzer	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		
Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	Stop-Start-Anlage		
Stoßfänger lackiert	Tagfahrlicht LED		
Türgriffe außen lackiert	Wegfahrsperrung mit Transponder		
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Fußmatten	✓ Head-up-Display	✓	
Metallic-Lackierung	✓	Modulop (Dachstausystem)	✓
Panoramadach (Glas)	✓	Park-Paket	✓
Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen	✓	Mobile Online Dienste MirrorLink und AppinCar (Mirror Screen)	✓
Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera	✓	Einparkhilfe vorn und hinten	✓
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	✓	Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	✓
Seitenscheiben hinten dunkel getönt und Heckscheibe stärker getönt	✓	Sicherheits-Paket 1	✓
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)	✓	Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)	✓
Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	80,00 €	80,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	80,00 €	80,00 €
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	194,82 €	77,93 €
Schiebetür rechts Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	160,00 €	160,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, verkratzt, lackieren (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	1318,28 €	527,31 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 232,75 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	1.833,10 €
Minderwert	925,24 €
Händlereinkaufspreis	16.900,00 €
Händlerverkaufspreis	18.650,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 11.03.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage




Bild 15 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 16 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 20 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 21 Schiebetür rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 22 Schiebetür rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 Schiebetür rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 24 Heckklappe, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 25 Heckklappe, verkratzt, lackieren




Bild 26 Heckklappe, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 28 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair