













### Voertuig gegevens

Chassisnr.	VF7VFEHZ8 LZ026156	Merk	Citroën	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	VF-F7-7L	Model	Jumpy XS 2.0 BlueHDi 180 S;S EAT8 Club 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	31-01-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	236 121 km	Cylinderinhoud	1997	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	01-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

### Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Half lederen bekleding	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

### Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

### Documentenlijst



Handleiding	✓
Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓









### Banden

#### Winterbanden


Hankook 215/65/16 Winter 9.0 mm				Hankook 215/65/16 Winter 8.5 mm	
Hankook 215/65/16 Winter 9.0 mm				Hankook 215/65/16 Winter 9.0 mm	

### Exterieur schade

1		Onderdeel	Scherf	2		Onderdeel	Bumper ongespoten
		Positie	Links			Positie	Achter
		Type	Deuk met lakschade			Type	Kras
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	-
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Herstellen

3		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen	4		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Laadbak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Laadbak	Positie	Achter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Laadbak																								
Positie	Achter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
5		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherm</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Scherm	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen	6		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechts	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Scherm																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechts																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
7		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	8		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Behuizing achteruitkijkspiegel</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
9		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Behuizing achteruitkijkspiegel</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel	Positie	Linksvoor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	10		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Hagel</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Aantal &gt; 2</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Hagel	Omvang	Aantal > 2	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Hagel																								
Omvang	Aantal > 2																								
Bewerking	Smart Repair																								

### Interieur schade

11		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Stoelzitting</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Niet conform</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Stoelzitting	Positie	Linksvoor	Type	Niet conform	Omvang	-	Bewerking	Ter info	12		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Reiniging interieur</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </table>	Onderdeel	Reiniging interieur	Positie	Linksvoor	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen
Onderdeel	Stoelzitting																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Niet conform																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Reiniging interieur																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Vuil																								
Omvang	-																								
Bewerking	Reinigen																								