



WBA5Y91030FM54352

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen	Laufleistung (abgelesen)	110.791 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service
Typ/Modell	320e	HU (Abgelesen aus ZBI)
Fahrgestellnummer	WBA5Y91030FM54352	Leistung / Hubraum
Erstzulassung	17.03.2022	Polster/Farbe
Letzte Wartung	12/2024, 99.829 km	Lackierung
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufll	Getriebe

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Bremsflüssigkeit) - fällig - durchführen
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (inkl. Blende rechts erneuern) - verkratzt / verschürft - erneuern
6	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 28.03.2025
Protokollnummer: 39087337
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Lau



Auto Plus

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Hankook	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98V	Hankook	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 28.03.2025
Protokollnummer: 39087337
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Lau



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	320e	Laufleistung (abgelesen)	110.791 km
Fahrgestellnummer	WBA5Y91030FM54352	Erstzulassung	17.03.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 28.03.2025
Protokollnummer: 39087337
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Lau



Auto Plus




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum




Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 28.03.2025
Protokollnummer: 39087337
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Lau



Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Zusatzbereifung



Abbildung 18: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - lackieren




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt... verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Blende rechts erneuern) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Blende rechts erneuern) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Blende rechts erneuern) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Blende rechts erneuern) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Blende rechts erneuern) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 28.03.2025
Protokollnummer: 39087337
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Lau



Auto Plus

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Seitenwand links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Seitenwand links