



WAUZZZGA4LA070600

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	69.499 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	392 Tag(e)
Typ/Modell	Q2	HU (Bericht lag vor)	09/2025
Fahrgestellnummer	WAUZZZGA4LA070600	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	14.09.2020	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Unterlagen	Serviceheft (09/2022 - 24 Monate / 30000km) - kein Nachweis
4	Unterlagen	Serviceheft (09/2024 - 24 Monate / 30000km) - kein Nachweis

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	205/60 R16 96H	Pirelli	Winterreifen	9mm - 9mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 92H	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	205/60 R16 92H	Bridgestone	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.03.2025
Protokollnummer: 39075360
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Auto Plus

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.03.2025
Protokollnummer: 39075360
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Q2	Laufleistung (abgelesen)	69.499 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGA4LA070600	Erstzulassung	14.09.2020

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.03.2025
Protokollnummer: 39075360
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth




Abbildung 13: Dokumente





Abbildung 14: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair