



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links






Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel





Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)






Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Laufleistung






Bild 15 : Wartungsnachweis



Bild 16 : Verkleidung B-Säule links, verschrammt, Gebrauchsspur





Bild 17 : Dachrahmen links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 18 : Dachrahmen links, eingedellt, Gebrauchsspur






Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren






Bild 21 : Dach, eingedellt, drücken




Bild 22 : Dach, eingedellt, drücken






Bild 23 : Tür vorne rechts Einstieg, verschrammt, smart repair




Bild 24 : Dachrahmen rechts Lackierung, verschrammt, smart repair





Bild 25 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 26 : Tür hinten links verformt und verschrammt





Bild 27 : Tür hinten links verformt und verschrammt



Bild 28 : Tür hinten links verformt und verschrammt





Bild 29 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau





Bild 31 : Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 32 : Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau





Bild 33 : Motorkontrolle an




Bild 34 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur