



WBA31AJ040CG48163

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	96 015 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	20 000 km
Type/Modèle	530d xDrive	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	01/2026
Numéro de châssis	WBA31AJ040CG48163	Puissance / Cylindrée	210 kW / 2 993 ccm
Première immatriculation	4 févr. 2021	Garnissage/Couleur	Alcantara/Tissu / Noir
Dernière maintenance	08/2024, 85 574 km	Peinture	Gris
Type de carburant	Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Revêtement/polissage
2	Seuil gauche	Accès - Erafilé - Réparation intelligente
3	Habillages/Protections	Couvercle de coffre - garniture intérieure - Erafilé - Remplacer
4	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière gauche - Dommages - Remplacer
5	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Dommages - Remplacer
6	2e Jeu de roues	3 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur
7	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Vitrage	Pare-brise (Ohne Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/40 R19 98Y	Pirelli	Pneus été	6mm - 6mm	OK	OK
2	275/35 R19 100Y	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					01/2027

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.



Equipement

Equipement de série

Description
Accessoires de roue : affichage de la pression des pneus
Accessoires de roue : verrou de boulon de roue
Accessoires radio : tuner DAB
Accoudoir central à l'arrière
Accoudoirs à l'avant et à l'arrière
affichage de la température extérieure
Airbag : Airbag de tête pour la 1ère et la 2ème rangée de sièges
Airbag : Airbag latéral pour le conducteur et le passager avant
Airbag : conducteur et passager avant, l'airbag passager peut être désactivé
Anneaux d'arrimage dans le coffre à bagages
Antidémarrage électronique
Appel d'urgence intelligent
Appuie-têtes (5)
Assistante à l'attention
Baguettes décoratives intérieures en argent oxyde foncé mat avec bandes décoratives en chrome nacré
Bouton Démarrer/Arrêter
Boutons favoris
Capteur de pluie avec commande automatique des feux de route
Ceintures de sécurité (automatiques 3 points)
Climatisation automatique avec contrôle à 2 zones et fonctionnalités étendues
Contrôle de distance en stationnement (PDC), avant et arrière
Contrôle de vitesse avec fonction de freinage
Contrôle dynamique de stabilité (DSC), y compris contrôle dynamique de traction (DTC)
couvercle de coffre à bagages
Démarrage moteur sans clé
essuie-glace de lunette arrière
feu stop, troisième
Filet de séparation du coffre à bagages
Filtre à particules diesel
Finition : Finitions unies
Fonctionnement du hayon, automatique
Forfait : Forfait Connecté Professionnel
Frein de stationnement, électromécanique
Garde active
Gicleurs de lave-glace chauffants
Identifiant BMW
Lunette arrière ouvrant séparément, chauffante
Options de stockage
Ordinateur de bord

Description
Phare à LED
Porte-gobelets, 2 chacun à l'avant et à l'arrière
Prise (12V)
Préparation à l'assistance à la conduite I
Rails de toit noirs
Rembourrage : Sensatec perforé
Roues : alliage léger à rayons en V 618
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Rétroviseurs extérieurs réglables et chauffants électriquement
Serrures de sécurité pour enfants dans les portes arrière
Services de lecteurs connectés
Servotronique
Sièges : fixation pour siège enfant ISOFIX
Sièges : Sièges à réglage électrique pour le conducteur et le passager avant
Suspension pneumatique de l'essieu arrière avec contrôle de niveau
Système d'alarme
Système de chargement traversant
Système de freinage antiblocage (ABS) avec assistant de freinage et feux stop dynamiques
Système de navigation : BMW Live Cockpit Professional
Système de récupération
tachymètre
Tapis de sol en velours
Transmission : transmission Steptronic à 8 rapports
Transmission intégrale xDrive
Triangle de signalisation et trousse de premiers secours
Téléphone : point d'accès Wi-Fi
Téléphone : système mains libres avec interface USB
Téléservices
Verrouillage centralisé avec télécommande radio
Vitrage de protection contre la chaleur et le soleil tout autour
Vitres électriques avant et arrière
Volant : Volant sport en cuir avec multifonction

Equipement spécial

Description
Accessoires de roue : kit de réparation de pneus
Affichage tête haute
Assistant de conduite
Assistant de stationnement
Baguettes de finition intérieures M Aluminium Rhombicle Smoke Grey avec bande d'accentuation Pearl Chrome
Barres de toit M brillantes Shadow Line
Chauffage d'appoint
Châssis : Suspension sport M
Climatisation automatique avec contrôle à 4 zones avec ventilation auxiliaire
Clé d'affichage BMW
Forfait : Ensemble de rétroviseurs extérieurs étendus
Forfait : Forfait M Sport
Frein sport M
Ligne d'ombre haute brillance M
Package : Pack aérodynamique M
Phare LED adaptatif
Roues : alliage léger M à rayons en Y 845 M Jetblack avec pneus mixtes
Shadow Line M haute brillance avec fonctionnalités étendues
Sièges : Sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant
Sièges : Sièges sport pour conducteur et passager avant
Transmission : Transmission sport Steptronic avec palettes de changement de vitesse au volant
Téléphone : Téléphonie avec recharge sans fil
Vitrage : vitrage à contrôle solaire
Volant : volant chauffant

Commentaires

Fahrzeug war bei der Begutachtung verschmutzt, nass und zugeparkt, Kostenausweitung möglich.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Autohaus Graf Hardenberg
GmbH
Rheinstr 108
76185 Karlsruhe

Date d'inspection: 21 févr. 2025

Numéro de protocole: 38537792



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	530d xDrive	Kilométrage (Lu)	96 015 km
Numéro de châssis	WBA31AJ040CG48163	Première immatriculation	4 févr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Habitable



Illustration 11: Habitable



Illustration 12: Habitable



Illustration 13: Habitable



Illustration 14: Habitable



Illustration 15: Habitable



Illustration 16: NIV



Illustration 17: Documents




Illustration 18: Documents



Illustration 19: Documents



Illustration 20: Pneus montés



Illustration 21: Pneus montés



Illustration 22: Pneus montés



Illustration 23: Pneus montés



Illustration 24: Divers



Illustration 25: Divers



Illustration 26: Divers



Illustration 27: Divers



Illustration 28: Divers



Illustration 29: Divers



Illustration 30: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Autohaus Graf Hardenberg
GmbH
Rheinstr 108
76185 Karlsruhe

Date d'inspection: 21 févr. 2025
Numéro de protocole: 38537792



Auto Plus



Illustration 31: Divers



Illustration 32: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Revêtement/polissage



Dommage #1: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Revêtement/polissage



Dommage #2: Seuil gauche: Accès - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #2: Seuil gauche: Accès - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #3: Habillages/Protections: Couvercle de coffre - garniture intérieure - Erafilé - Remplacer



Dommage #3: Habillages/Protections: Couvercle de coffre - garniture intérieure - Erafilé - Remplacer



Domage #4: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche...
Dommages - Remplacer



Domage #4: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Dommages - Remplacer



Domage #4: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche...
Dommages - Remplacer



Domage #4: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Dommages - Remplacer



Domage #5: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Dommages - Remplacer



Domage #5: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi...
- Dommages - Remplacer



Domage #5: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite -
Dommages - Remplacer



Domage #5: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi...
- Dommages - Remplacer



Domage #5: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite -
Dommages - Remplacer



Domage #5: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi...
- Dommages - Remplacer



Domage #6: 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Erafilé -
Diminution de valeur



Domage #6: 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Erafilé -
Diminution de valeur



Domage #6: 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #6: 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #6: 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #6: 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Autohaus Graf Hardenberg
GmbH
Rheinstr 108
76185 Karlsruhe

Date d'inspection: 21 févr. 2025
Numéro de protocole: 38537792



Auto Plus



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafé - Peinture



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafé - Peinture