

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	06.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	10.03.2025
Referenznummern	0002055856

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0PXXGCHPLE22754		
Fahrzeugart	PKW - Kombi	Farbton / Lackart	Magnetic-Grau / Metallic
Hersteller	Ford	Nächste HU	03/2026
Typ / Verkaufsbez.	Focus Turnier 1.5 Titanium	Laufleistung abgelesen	57.592 km
Erstzulassung	28.01.2021	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.496 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	205/60 R 16 92H M+S	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	205/60 R 16 92H M+S	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	205/60 R 16 92H M+S	8 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	205/60 R 16 92H M+S	8 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 03.01.2025 bei km 53.765.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	6 Lautsprecher
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Ford SYNC 3 mit Navigation
Farbdisplay (8 Zoll)	Außenspiegel elektr. anklappbar
Bodenleuchte im Außenspiegel	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bord-/Verbrauchscomputer
Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert	Chromefassung Seitenscheiben
Dachhimmel Stoff	Dachreling (Aluminium)
Dachspoiler Wagenfarbe	Dimmer Instrumentenbeleuchtung
Elektr. Bremskraftverteilung	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Farbdisplay für Bordcomputer	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
FordPass Connect inkl. eCall	Fußmatten Velours
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe Automatik - Typ: 8F24 (8-Stufen)
Lenkrad mit Schaltwippen	Heckleuchten LED
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Intelligent Protection System (IPS)
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
Seitenairbag vorn	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
Gurtstraffer	Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Komfort-Paket
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
Klimaautomatik 2-Zonen	KeyFree-System
Power KeyFree-Startfunktion	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
Laderaumboden verstellbar	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	LM-Felgen
Mittelarmlehne hinten	Mittelkonsole Premium
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	Getränkehalter vorn
Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT (1496 ccm)	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Nebelscheinwerfer mit statischem Abbieglicht	Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifendruck-Kontrollsystem	Reserverad als Notrad
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Schaltpunktanzeige
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Servolenkung elektrisch
Sitz vorn links höhenverstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	Sonnenblende rechts mit Spiegel

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Sportsitze vorn		Start/Stop-Anlage	
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum		Tagfahrlicht LED	
Verglasung getönt		Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zylinderabschaltung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	✓	Lackierung Magnetic-Grau Metallic	✓
Metallic-Lackierung	✓	Rückfahrkamera mit Split View	✓
Scheinwerfer LED	✓	Technologie-Paket 2	✓
Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)	✓	Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	✓
Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion	✓	Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)	✓
Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz	✓	Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot	✓
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	✓	Winter-Paket	✓
Sitzheizung vorn	✓	Lenkrad heizbar	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, verkratzt, lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	909,04 €	545,42 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, beklebt, entkleben (Bild 15)	20,00 €	20,00 €
Tür vorne links Kante, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	80,00 €	80,00 €
Tür vorne rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Kotflügel vorne rechts, beklebt, entkleben (Bild 14)	20,00 €	20,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen	670,79 €	670,79 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	1.699,83 €
Minderwert	1.336,21 €
Händlereinkaufspreis	11.175,00 €
Händlerverkaufspreis	12.950,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 11.03.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3




Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Kotflügel vorne rechts, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15 Kotflügel vorne links, beklebt, entkleben



Bild 16 Tür hinten rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17 Tür hinten rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 18 Tür hinten rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19 Motorhaube, verkratzt, lackieren




Bild 20 Motorhaube, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 21 Motorhaube, verkratzt, lackieren