



WAUZZZF22MN044758

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	100.451 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	22.400 km
Typ/Modell	A6 Avant	HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZF22MN044758	Leistung / Hubraum	150 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	28.01.2021	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Hellgrau
Letzte Wartung	11/2023, 61.096 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
2	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/60 R17 99H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/60 R17 99H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R19 102Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 08.04.2025
Protokollnummer: 39223890
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Thomas Mühlmann



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 08.04.2025
Protokollnummer: 39223890
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Thomas Mühlmann



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A6 Avant	Laufleistung (abgelesen)	100.451 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF22MN044758	Erstzulassung	28.01.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 TÜV SÜD Service Center
 Garching
 Schleißheimer Str. 126 A
 85748 Garching

Besichtigungsdatum: 08.04.2025
Protokollnummer: 39223890
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Thomas Mühlmann



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 08.04.2025
Protokollnummer: 39223890
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Thomas Mühlmann



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Materialabrie...
- verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Materialabrie...
- verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern