

DEKRA Automobil GmbH
Obertürkheimer Str. 72, 73733 Esslingen

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Esslingen
Obertürkheimer Str. 72
73733 Esslingen
Telefon 0711 / 327791-6
Fax 0711 / 327791-80
E-Mail Esslingen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Vincenzo Di Giuseppe
Tel. direkt 0711 327791-6
Tel. mobil 0152 22977048

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

NK JE223

FIN

WAUZZZF20LN084044

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.04.2025, mündlich.
01.04.2025, 12:45 Uhr, durch Herrn Markus Becker bei Mobility Concept GmbH,
Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten
Person.

Bewertet auf
Betrifft

01.04.2025
Leasing-Nr. 305741

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.078,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.586,54 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-2.774,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.331,08 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 112 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.04.2020	Letzte Zulassung	07.04.2020
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A6 Design	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF20LN084044
HSN / TSN	0588 / BSZ	Schlüssel-Nr.	00000000
Km-Stand abgelesen	129058	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	150	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,	Getriebe	DSG /
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Schwarz
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 102 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W /O	6 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W /O	6 mm
2 links	245 / 45 R 19 102 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W /O	6 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W /O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
255 / 35 R 21 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL	S /O	6 mm
255 / 35 R 21 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL	S /O	6 mm
255 / 35 R 21 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL	S /O	3 mm
255 / 35 R 21 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL	S /O	3 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service inklusive Fahrzeugsteuerung, Audi drive select, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Dachhimmel Stoff, Dachreling in Aluminium, Dekoreinlagen Aluminium Fragment, Dieselpartikelfilter (DPF) mit Stickoxidkatalisator und AdBlue-Tank, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Funkschlüssel, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig, Interieurelemente in Kunstleder oben, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, MMI Navigation mit MMI touch response, Mittelarmlehne vorn, Paket Ambiente-Lichtpaket, Paket Glanz, Paket Nichtraucher, Progressivlenkung, Rad: Aluminium Gussräder (4 Stück) im Vielspeichen-Design, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten, Schienensystem mit Fixierset, Sitzbezüge in Stoff Essenz/mono.pur 550-Kombination (für Normalsitze), Sitze: Fondsitze 4+1 Sitzer, Sitze: Normalsitze vorn, Sonnenblende mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten, Zentralverriegelung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 20.11.2024 bei Kilometerstand 119.647

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Sommerradfelge verschrammt (Glanzgedreht), erneuern	1.021	anteilig	-717	-602,52
2. Spiegelkappe links verschrammt, erneuern (Bild 15)	310	voll	-310	-260,50
3. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 16)	1.707	voll	-1.707	-1.434,45
4. Abdeckung Heckklappenverkleidung rechts fehlt, erneuern (Bild 17, 18)	40	voll	-40	-33,61
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	3.078		-2.774	-2.331,08

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Vincenzo Di Giuseppe

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten,

zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
01.04.2025	.	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift