

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	11.03.2025 durch Allane SE
Besichtigungsort	30539 Hannover, Expo Plaza 10a
Besichtigungsdatum	24.03.2025
Referenznummern	0030910349 - 0097338062

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 9019	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZZF46JA176653
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	26.07.2018
Typ	A4 2.0 TDI S tronic sport	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Manhattengrau - Metallic
Laufleistung abgelesen	190.379 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	09/2025
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/40 R18 97Y	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/40 R18 97Y	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	245/40 R18 93Y	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	245/40 R18 93Y	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 07.09.2023 bei km 173.840.	
Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seite rechts Unfallschaden	Ja	
Motorhaube Unfallschaden	Nein	Verlaufsstörungen (Orangenhaut)
Seitenwand hinten rechts Unfallschaden	Nein	Verlaufsstörungen (Orangenhaut)

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor. Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ Adapter für Apple Geräte mit Lightning Buchse für das Audi music interface | ✓ Aluminium-Gussräder im 10-Speichen-V- Design, Größe 8J x 18 mit Reifen 245/40 R |
| ✓ Ambientebeleuchtung | ✓ Anfahrasistent |
| ✓ Anhängervorrichtung | ✓ Assistenzpaket Stadt |
| ✓ Assistenzpaket Tour | ✓ Audi Matrix LED-Scheinwerfer |
| ✓ Audi connect | ✓ Audi drive select mit efficiency |
| ✓ Audi phone box mit Wireless charging | ✓ Audi smartphone interface |
| ✓ Audi virtual cockpit | ✓ Außenspiegel elektr. einstell-beheiz-u. anklappbar, beidseitig autom. abblendend inkl. Bordsteinauto |
| ✓ Bang & Olufsen Sound System mit 3D-Klang | ✓ Bordwerkzeug und Wagenheber |
| ✓ Businesspaket Großkunden Deutschland | ✓ Dachhimmel in Stoff schwarz |
| ✓ Dekoreinlagen Eiche grau naturell | ✓ Diebstahlwarnanlage |
| ✓ Einparkhilfe plus | ✓ Entfall Modellbezeichnung und Technologie Schriftzug |
| ✓ Innenspiegel rahmenlos, automatisch abblendend | ✓ Interieurelemente in Kunstleder |
| ✓ Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung | ✓ Kindersitzbefestigung ISOFIX mit Deaktivierungsschalter für Beifahrerairbag |
| ✓ Komfortklimaautomatik 3-Zonen | ✓ Komfortmittellarmlehne |
| ✓ Kraftstoffbehälter (54 Liter) | ✓ Leder Milano |
| ✓ Leder Milano felsgrau/Armaturentafel-Oberseite granitgrau | ✓ Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, beheizbar |
| ✓ MMI Navigation plus mit MMI touch | ✓ Manhattangrau Metallic |
| ✓ Panorama-Glasdach | ✓ Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt) und Türscheiben vorn in Akustikverglasung |
| ✓ Rückfahrkamera | ✓ S line Exterieurpaket |
| ✓ S line selection | ✓ SCR-Tank (24 Liter) |
| ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage | ✓ Sitzheizung vorn |
| ✓ USB-Ladeschnittstelle für Fondpassagiere | ✓ Winter-Aluminium-Gussräder im 5-Parallelspeichen-Design, Größe 7J x 17 mit Reifen 225/50 R |
| ✓ OTIS_Kennzeichenhalter | ✓ UTC_Warnblitzer |
| ✓ UTC_Warnblitzer_BMW/Audi | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Motorhaube, Reparaturmangel (Bild 30, Bild 31, Bild 32)
 Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Dach

Dach, korrodiert (Bild 33, Bild 34)
 Dach Holm links, beschädigt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Seite links

Tür vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur
 Tür hinten links Einstieg, beschädigt (Bild 37, Bild 38)
 Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur
 A- Säule links, korrodiert (Bild 25, Bild 26)

Seite rechts

Seitenwand rechts, Reparaturmangel (Bild 35, Bild 36)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 16, Bild 17)
 Stoßfänger hinten Spoiler -unlackiert-, verkratzt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)
 Heckscheibe, verkratzt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)
 Heckwischer Arm, abgerissen (Bild 18, Bild 19)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad vorne rechts, verkratzt, Gebrauchsspur

Interieur

Sitz vorne links Bezug Rückenlehne -Leder-, genutzt, Gebrauchsspur
 Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Leder-, genutzt, Gebrauchsspur
 Sitzbank hinten Bezug Sitzkissen -Leder-, verschmutzt, Gebrauchsspur
 Fußmatte(n) vorne links, beschädigt (Bild 23, Bild 24)

Ohne Zuordnung

Satz Winterreifen auf 17" LM-Felgen gem. Ausst., fehlt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Krätzer, Ingo

Der Sachverständige, 24.03.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Stoßfänger hinten, Spoiler -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 14. Stoßfänger hinten, Spoiler -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger hinten, Spoiler -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 16. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18. Heckwischer, Arm, abgerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Heckwischer, Arm, abgerissen, ersetzen



Bild 20. Heckscheibe, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Heckscheibe, verkratzt, ersetzen



Bild 22. Heckscheibe, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 24. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. A- Säule links, korrodiert, lackieren



Bild 26. A- Säule links, korrodiert, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Dach, Holm links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Dach, Holm links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Dach, Holm links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Motorhaube, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage




Bild 31. Motorhaube, Reparaturmangel, lackieren



Bild 32. Motorhaube, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Dach, korrodiert, lackieren




Bild 34. Dach, korrodiert, lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Seitenwand rechts, Reparaturmangel, lackieren



Bild 36. Seitenwand rechts, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren