


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG,
Partner TÜV SÜD
Borsigstr. 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 09.01.2025
Protokollnummer: 37859445
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Norbert Rother



WBAYH110105S90927

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	40.337 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	30.000 km
Typ/Modell	X2 sDrive18i	HU (Bericht lag vor)	01/2026
Fahrgestellnummer	WBAYH110105S90927	Leistung / Hubraum	100 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	11.01.2021	Polster/Farbe	Leder / Braun
Letzte Wartung	12/2024, 40.267 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R18 99W	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R18 99W	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG,
Partner TÜV SÜD
Borsigstr. 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 09.01.2025
Protokollnummer: 37859445
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Norbert Rother



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	X2 sDrive18i	Laufleistung (abgelesen)	40.337 km
Fahrgestellnummer	WBAYH110105S90927	Erstzulassung	11.01.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Böttcher', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG,
Partner TÜV SÜD
Borsigstr. 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 09.01.2025
Protokollnummer: 37859445
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Norbert Rother



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG,
Partner TÜV SÜD
Borsigstr. 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 09.01.2025
Protokollnummer: 37859445
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Norbert Rother



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Sonstiges