

## GW-Zustandsbericht

### Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	EZ	KM-Stand
2	BMW 116d	WBA1C71010J953701	22.09.2014	109206

### Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.01.2026	93214	km	11.07.2023	113214	km	11.07.2025

### Vorschäden:

<b>Unfallfrei lt. Vorbesitzer</b>	<b>Umfang und Schadenshöhe:</b>
nein	Reparierter Unfallschaden Kotfl.VR Stoßstange V
<b>Nachlackierung festgestellt</b>	Schadenshöhe unbekannt
ja	Motorhauben Tür VL

### Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	101 µm	Tür VR	134,00 µm	Tür HR	106,00 µm	Seitenteil HR	100,00 µm
Motorhaube	176,00 µm	Dach	132,00 µm	Heckklappe	98,00 µm		
Kotflügel VL	145,00 µm	Tür VL	202,00 µm	Tür HL	113,00 µm	Seitenteil HL	117,00 µm

### Räder/ Reifen:

Winter

Rad v.l.	6,3 mm	Rad h.l.	6,1 mm	Rad v.r.	5,9 mm	Rad h.r.	5,9 mm	
Reifengröße:	205/55 R16 91H							

Zweiter Radsatz vorhanden:  nein

### Felgen:

ohne Befund
-------------

### Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

**Stoßdämpfer:**

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

**Stoßdämpfer:**

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne		
Motorhaube		
Kotflügel VR		
Türe VR		
Türe HR		
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	<b>G</b>	Kratzer
Heckklappe		
Seitenwand HL	<b>S</b>	Steinschläge
Türe HL		
Türe VL		
Dach		

**P** = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: DSCH

Bewertung durchgeführt von: Jok

Datum/Unterschrift Autohaus : \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_