



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Fahrzeug Innenraum verschmutzt




Bild 16 : Fahrzeug Innenraum verschmutzt



Bild 17 : Fahrzeug Innenraum verschmutzt




Bild 18 : Türeinstieg vorne links verkratzt und eingedellt



Bild 19 : Türeinstieg vorne links verkratzt und eingedellt




Bild 20 : Verkleidung B Säule links verkratzt



Bild 21 : Kofferraum Verkleidung hinten rechts verkratzt




Bild 22 : Heckklappe Lackierung oberhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 23 : Heckklappe Lackierung oberhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 25 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 26 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 27 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 28 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 29 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 30 : Tür hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Tür hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 32 : Seitenteil hinten links Schutzleiste Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 33 : Seitenteil hinten links Schutzleiste Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 34 : Stoßfänger hinten unterhalb verkratzt und deformiert



Bild 35 : Stoßfänger hinten unterhalb verkratzt und deformiert



Bild 36 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 37 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 38 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 39 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 40 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 41 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren