



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Außenspiegel links Gehäuse, zerkratzt, smart repair



Bild 9 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau provisorisch anlackiert




Bild 10 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau provisorisch anlackiert



Bild 11 : Stoßfänger vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Stoßfänger links unten provisorisch anlackiert, Restverformung vorhanden




Bild 12 : Stoßfänger vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Stoßfänger links unten provisorisch anlackiert, Kratzer sichtbar



Bild 13 : Stoßfänger vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Stoßfänger links zusätzlich verkratzt




Bild 14 : Stoßfänger vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Stoßfänger links unten provisorisch anlackiert, Restverformung vorhanden



Bild 15 : Stoßfänger vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Stoßfänger rechts unten provisorisch anlackiert, Kratzer sichtbar



Bild 16 : Seitenschweller rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Seitenschweller rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Motorhaube, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Motorhaube provisorisch anlackiert



Bild 19 : Motorhaube, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Motorhaube provisorisch anlackiert, Restverformung sichtbar



Bild 20 : Motorhaube, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Motorhaube provisorisch anlackiert



Bild 21 : Heckklappe innen, Rostansatz




Bild 22 : Heckklappe innen, Rostansatz