



**WBA31BN070CG90391**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	44 629 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	0 Monat(e)
Type/Modèle	520d	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	05/2026
Numéro de châssis	WBA31BN070CG90391	Puissance / Cylindrée	140 kW / 1 995 ccm
Première immatriculation	30 mars 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	05/2024, 35 755 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur
2	Hayon/Porte arrière	Défecteur arrière - Erafilé - Réparation intelligente
3	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer
4	Porte ArD	Porte - Rayure(s) - Réparer et repeindre
5	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre
6	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre
7	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
8	Capot moteur	Capot moteur - Erafilé - Réparer et repeindre

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Porte AvG



## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R17 101Y	Hankook	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	225/55 R17 101Y	Hankook	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 mars 2025

**Numéro de protocole: 39078421**

Date de livraison: 28 mars 2025



Auto Plus

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Conditions d'inspection</b>	Suffisant
<b>Type/Modèle</b>	520d	<b>Kilométrage (Lu)</b>	44 629 km
<b>Numéro de châssis</b>	WBA31BN070CG90391	<b>Première immatriculation</b>	30 mars 2021

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

### Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers

## Photos de dommage



**Dommage #1:** 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminuti...  
de valeur




**Dommage #2:** Hayon/Porte arrière: Défecteur arrière - Erafilé -  
Réparation intelligente



**Dommage #4:** Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Réparer et repeindre



**Dommage #4:** Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Réparer et  
repeindre



**Dommage #5:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé -  
Réparer et repeindre




**Dommage #5:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé -  
Réparer et repeindre



**Domage #5:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #6:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #6:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #6:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #6:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #6:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



**Damage #7:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Damage #7:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Damage #7:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Damage #8:** Capot moteur: Capot moteur - Erafilé - Réparer et repeindre



**Damage #8:** Capot moteur: Capot moteur - Erafilé - Réparer et repeindre