

MERCEDES GLC 200D 4MATIC 9G-TRONIC 163CV

١	VIN	W1N2539161V235739		
F	Primera matriculación	16/07/2020		

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección 11/04/2025 9:22:10 Ubicación de la inspección Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	W1N2539161V235739	Tipo de combustible	Diesel
Tipo de carrocería	Todocamino	Marca	MERCEDES
Primera matriculación	16/07/2020	Modelo	GLC 200D 4Matic 9G-Tronic 163CV

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No		

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	4,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 101 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	4,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 101 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	5,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 101 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	5,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 101 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES





3 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar






4 | MOLDURA PARACHOQUES DEL

Tipo	Daño Químico
Modo de reparación	Pintar



5 | PUERTA DELANT IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | ALETA TRAS IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | EMBELLECEDOR ALETA TRAS IZ

Golpe(s) y arañazo(s)	Про
Reemplazar	Modo de reparación



8 | PARAGOLPES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA TRAS

Tipo	Incompleto
Modo de reparación	Reemplazar



11 | ALETA DEL DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintai



12 | EMBELLECEDOR ALETA DEL DR

Про	Rayado
Modo de reparación	Pintar



13 | LLANTA ALU DEL DR PULIDO

Про	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



14 | NEUMÁTICO TRAS DR

Modo de reparación Reempl



15 | LLANTA ALU TRAS DR PULIDO

TipoRayadoModo de reparaciónPrecio Cerrado



16 | LLANTA ALU TRAS IZ PULIDO

TipoRayadoModo de reparaciónPrecio Cerrado



17 | LLANTA ALU DEL IZ PULIDO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

DAÑOS INTERIORES





1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo	Encendido
Modo de reparación	Control





2 | INTERIOR

Tipo	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360

FOTOS COMERCIALES































