

**WBA5P51090FK80637**

## Informations concernant le véhicule

|                             |  |                                  |  |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--|
| Opérateur                   |  | Conditions d'inspection          | Conditionnel : lumière/humidité/saleté |
| Immatriculation du véhicule |  | Kilométrage (Lu)                 | 86 405 km                              |
| Constructeur                | BMW  | Maintenance suivante dans        | 7 Monat(e)                             |
| Type/Modèle                 | 330e Advantage Automatik<br>Limousine4-türig | Certificat de contrôle technique |  |
| Numéro de châssis           | WBA5P51090FK80637                            | Puissance / Cylindrée            | / 1 998 ccm                            |
| Première immatriculation    | 7 janv. 2021                                 | Garnissage/Couleur               | Combinaison Tissu/Cuir / Noir          |
| Dernière maintenance        |  | Peinture                         | Noir                                   |
| Type de carburant           | Hybr.essence/électr.                         | Boîte de vitesses                | Automatique                            |

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

| N° | Groupe de pièces               | Description  |
|----|--------------------------------|--|
| 1  | Panneau latéral arrière droit  | Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation  |
| 2  | Panneau latéral arrière gauche | Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation  |
| 3  | Porte AvG                      | Bordure de la porte - Eraflé - Réparation intelligente |
| 4  | Garde-boue gauche              | Garde-boue gauche - Eraflé - Réparation intelligente   |
| 5  | Porte ArG                      | Bordure de la porte - Eraflé - Réparation intelligente |
| 6  | Pare-chocs arrière             | Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre     |

### Traces d'usure

| N° | Groupe de pièces | Description   |
|----|------------------|---|
|    |                  | Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage. |

### Pièces manquantes

| Pièce manquante |
|-----------------|
|                 |

### Reprise de peinture constatée

| N° | Lieu              |
|----|-------------------|
|    | Aucun constatable |

## Monte principale

| Essieu | Taille du pneu | Constructeur | Type de pneu | Profondeur du profil | Apte à la circulation | Homologation |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1      | 225/50 R17 98H | Pirelli      | Pneus hiver  | 5mm - 5mm            | OK                    | OK           |
| 2      | 225/50 R17 98V | Michelin     | Pneus hiver  | 6mm - 6mm            | OK                    | OK           |

## Pneus supplémentaire

| Essieu | Taille du pneu | Constructeur | Type de pneu | Profondeur du profil | Apte à la circulation | Homologation |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1      | 225/50 R17 98Y | Bridgestone  | Pneus été    | 5mm - 5mm            | OK                    | OK           |
| 2      | 225/50 R17 98Y | Bridgestone  | Pneus été    | 5mm - 5mm            | OK                    | OK           |

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Equipement

### Equipement

| Description                         |
|-------------------------------------|
| Climatisation automatique           |
| Module de navigation avec vue carte |
| Radio DAB                           |

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Date d'inspection: 4 avr. 2025

**Numéro de protocole: 39187659**



Auto Plus

## Informations concernant le véhicule

|                          |   |                                 |  |
|--------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Constructeur</b>      | BMW                                       | <b>Conditions d'inspection</b>  | Conditionnel : lumière/humidité/saleté |
| <b>Type/Modèle</b>       | 330e Advantage Automatik Limousine4-türig | <b>Kilométrage (Lu)</b>         | 86 405 km                              |
| <b>Numéro de châssis</b> | WBA5P51090FK80637                         | <b>Première immatriculation</b> | 7 janv. 2021                           |

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

### Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Habitable



Illustration 11: Habitable



Illustration 12: Habitable

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Date d'inspection: 4 avr. 2025  
Numéro de protocole: 39187659




**Illustration 13: NIV**



**Illustration 14: Accessoires**



**Illustration 15: Accessoires**



**Illustration 16: Documents**



**Illustration 17: Pneus montés**



**Illustration 18: Divers**



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers

## Photos de dommage



**Dommage #1:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation



**Dommage #2:** Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation



**Dommage #3:** Porte AvG: Bordure de la porte - Erafilé - Réparation intelligente



**Dommage #4:** Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Erafilé - Réparation intelligente



**Dommage #4:** Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Erafilé - Réparation intelligente



**Dommage #5:** Porte ArG: Bordure de la porte - Erafilé - Réparation intelligente

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Date d'inspection: 4 avr. 2025  
Numéro de protocole: **39187659**



Auto Plus



**Domage #6:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #6:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #6:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre