



WF0PXXGCHPMJ31100

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	73 097 km
Constructeur	Ford	Maintenance suivante dans	11 Monat(e)
Type/Modèle	Focus	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	03/2026
Numéro de châssis	WF0PXXGCHPMJ31100	Puissance / Cylindrée	92 kW / 999 ccm
Première immatriculation	1 avr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	03/2024, 52 295 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.essence/électr.	Boîte de vitesses	Manuel

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Equipement	Masse de remplissage Tirefit - Expiré - Remplacer
2	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
3	Essieu arrière	Palier de roue droit - Définir résultat - Etablir diagnostic
4	Vitrage	Pare-brise - Dommages causés par des cailloux - Remplacer
5	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre
6	Hayon/Porte arrière	Défecteur arrière - Bosse, dommages peinture - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflore - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/60 R16 92H	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	205/60 R16 92H	Goodyear	Pneus hiver	8mm - 8mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/60 R16 92V	Goodyear	Pneus été	3mm - 3mm	OK	
2	205/60 R16 92V	Goodyear	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					02/2025

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 3 avr. 2025

Numéro de protocole: 39162307

Date de livraison: 3 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Ford	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	Focus	Kilométrage (Lu)	73 097 km
Numéro de châssis	WF0PXXGCHPMJ31100	Première immatriculation	1 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
 Allane Mobility Consulting
 GmbH

Date d'inspection: 3 avr. 2025
 Numéro de protocole: 39162307
 Date de livraison: 3 avr. 2025



69190 Walldorf



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle




Illustration 10: Divers




Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers




Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Domage #3: Essieu arrière: Palier de roue droit - Définir résultats...
Etablir diagnostic



Domage #5: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #5: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #4: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #5: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #6: Hayon/Porte arrière: Défecteur arrière - Bosse, dommage peinture - Remplacer

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

Date d'inspection: 3 avr. 2025
Numéro de protocole: 39162307
Date de livraison: 3 avr. 2025



Auto Plus

69190 Walldorf



Domage #6: Hayon/Porte arrière: Défecteur arrière - Bosse, dommage peinture - Remplacer



Domage #6: Hayon/Porte arrière: Défecteur arrière - Bosse, dommage peinture - Remplacer