

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Fahrzeughalter | Allane SE |
| Ihr Auftrag vom | 21.03.2025 durch Allane SE |
| Besichtigungsort | 81677 München, Brahmsstraße 26 |
| Besichtigungsdatum | 03.04.2025 |
| Referenznummern | 0030918406 - 0066271073 |

Fahrzeugdaten / Technische Daten

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Kennzeichen | M-C 2790 | Fzg.-Ident.-Nummer | WAUZZZF50MA014269 |
| Fabrikat | Audi | 1. Zulassung | 05.01.2021 |
| Typ | A5 35 TDI S tronic S line | Fahrzeugart | PKW |
| Getriebe / Gänge | Automatik / 7 | Farbe | Gletscherweiß - Metallic |
| Laufleistung abgelesen | 136.506 km | Sitzplätze | 5 |
| Achsen / angetrieben | 2 / 1 | Aufbau | Schräghecklimousine, 5 Türen |
| Anzahl Besitzer | keine Angabe | nächste HU | 12/2025 |
| Motorart | Hybridantrieb / Diesel / Elektro | Hubraum / Nennleistung | 1.968 ccm / 120 KW |

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

| Montierte Räder: | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Position | Reifenart | Felgenreit | Hersteller | Dimension | Profiltiefe |
| vorn links | Winterreifen | Leichtmetallrad | Continental | 245/40 R18 97V M+S | 6 mm |
| vorn rechts | Winterreifen | Leichtmetallrad | Continental | 245/40 R18 97V M+S | 6 mm |
| hinten rechts | Winterreifen | Leichtmetallrad | Goodyear | 235/45 R18 98Y M+S | 6 mm |
| hinten links | Winterreifen | Leichtmetallrad | Goodyear | 235/45 R18 98Y M+S | 6 mm |
| Reservebereifung: TireFit | | | | | |

| Allgemeines / Zustand | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Serviceheft vorhanden |
| Kundendienst laut Auftraggeber am 02.01.2024 bei km 92.569. | |

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar

| Vorschaden | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Front Unfallschaden | Ja | |
| Frontscheibe Glasschaden | Ja | |

Anmerkungen

Unfallschaden: Unfallschaden Heck.

HU / AU fällig - Keine aktuellen Nachweise vorhanden.
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
 2 Hauptschlüssel vorhanden.
 Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor.
 Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ 3-Zonen Komfortklimaautomatik | ✓ Abwahl rollwiderstandsoptimierte Reifen, Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung (18 Zoll) |
| ✓ AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen | ✓ Akzentflächen Glasoptik schwarz |
| ✓ Ambiente-Lichtpaket | ✓ Angebot Nr. 0299625A0J/20771 vom 09.06.2020 an Firma Carrier Kältetechnik Deutschland GmbH |
| ✓ Assistenzpaket Fahren | ✓ Assistenzpaket Parken |
| ✓ Audi connect Navigation & Infotainment | ✓ Audi pre sense basic |
| ✓ Audi virtual cockpit plus | ✓ Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Me |
| ✓ Außenspiegelgehäuse in Schwarz glänzend | ✓ Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang |
| ✓ Businesspaket | ✓ Dachhimmel in Stoff schwarz |
| ✓ Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet | ✓ Digitaler Radioempfang |
| ✓ Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug | ✓ Gletscherweiß Metallic |
| ✓ Head-up Display | ✓ Infotainmentpaket Smartphone |
| ✓ Interieur S line | ✓ Interieurelemente in Kunstleder |
| ✓ Kindersicherheits-Paket | ✓ Komfortpaket Sitze |
| ✓ Komfortpaket Spiegel | ✓ Komfortschlüssel inklusive sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung |
| ✓ Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen - 54 l | ✓ Leder Feinnappa mit S-Prägung |
| ✓ Leder Feinnappa mit S-Prägung Schwarz / Kontrastnaht in Felsgrau | ✓ Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus |
| ✓ Leichtmetallräder, 10-Parallelspeichen, Größe 8 J x 18 mit Winterreifen 245/40 R | ✓ Matrix LED-Scheinwerfer mit Audi Laserlicht, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage |
| ✓ Navigationspaket | ✓ Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung |
| ✓ Optikpaket schwarz | ✓ Panorama-Glasdach |
| ✓ Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl | ✓ Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt) |
| ✓ Radschrauben diebstahlhemmend | ✓ Rücksitzanlage 3-sitzig |
| ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage | ✓ Sitzheizung vorn |
| ✓ Sportsitze vorn | ✓ Standheizung und -lüftung |
| ✓ Umgebungskameras | ✓ Variable Kopfstützen für die Vordersitze |
| ✓ Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz | ✓ UTC_Kennzeichenhalter Carrier GmbH |
| ✓ UTC_Warnblitzer | ✓ UTC_Warnblitzer_Audi/BMW |

Zustand / Beschädigungen

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Sommerräder, fehlt

Interieur

Laderaum Abdeckung, verkratzt, Gebrauchsspur

Zubehör, Bordwerkzeug

Warnleuchte, fehlt

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Fahrzeug Heck, Unfallschaden (Bild 13, Bild 14, Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 17 Fotos.

Friedlmaier, Fabian

Der Sachverständige, 03.04.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben




Bild 14. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 15. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 16. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 17. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben