



WBY61EF0805W96152

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	37 191 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	1 Monat(e)
Type/Modèle	iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik	Certificat de contrôle technique	
Numéro de châssis	WBY61EF0805W96152	Puissance / Cylindrée	/ 0 ccm
Première immatriculation	7 juil. 2023	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Electrique	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Réparation intelligente
2	Roue / Pneumatiques	Pneumatique avant gauche - Cassé/déchiré - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
3	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/65 R17 100H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK
2	205/65 R17 100H	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	OK



Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R18 102Y	Continental	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK
2	225/55 R18 102Y	Continental	Pneus été	4mm - 4mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Equipement

Equipement

Description
Climatisation
Module de navigation avec vue carte
Radio

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik	Kilométrage (Lu)	37 191 km
Numéro de châssis	WBY61EF0805W96152	Première immatriculation	7 juil. 2023

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Divers




Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers



Illustration 25: Divers



Illustration 26: Divers



Illustration 27: Divers



Illustration 28: Divers



Illustration 29: Divers



Illustration 30: Divers



Illustration 31: Divers



Illustration 32: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #1: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant gauche - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant gauche - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant gauche - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant gauche - Cassé/déchiré - Remplacer

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Date d'inspection: 14 avr. 2025
Numéro de protocole: **39308340**



Auto Plus



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant gauche -
Cassé/déchiré - Remplacer