

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	03.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	10.04.2025
Referenznummern	0002043796

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. SJNFAAZE1U0093125

Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Blau / Metallic
Hersteller	Nissan	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Leaf e+ N-Connecta	Laufleistung abgelesen	31.702 km
Erstzulassung	30.09.2020	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	Batteriekapazität	
Dauerleistung		Max. Leistung	
Ladestecker	Typ II	Antriebsart	Frontantrieb

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/55 R 16 91H M+S	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/55 R 16 91H M+S	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/55 R 16 91H M+S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/55 R 16 91H M+S	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	215/50 R 17 91W	6 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	215/50 R 17 91W	6 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	215/50 R 17 91W	7 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	215/50 R 17 91W	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✓ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 25.11.2024 bei km 30.355.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3. Bremsleuchte	Airbag Beifahrerseite
Airbag Fahrerseite	Akustischer Umfeldschutz (Außenound)
Ambiente-Beleuchtung	Anti-Blockier-System (ABS)
Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)	Einparkhilfe vorn
Einparkhilfe hinten	Kamerasystem Around View
Fahrassistenz-System: Moving Object Detection (MOD, Fußgängererkennung und bewegliche Objekterkennung)	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
Ausstattungs-Paket: Nissan Connect EV	Audiosystem: Radio mit MP3-Wiedergabefunktion
Radioempfang digital (DAB)	6 Lautsprecher
Freisprechanlage Bluetooth	Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) in Mittelkonsole
AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	USB-Schnittstelle
Navigationssystem	Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
Automatische Fahrlichtschaltung	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstellbar	Außenspiegel Wagenfarbe
Außentemperaturanzeige	B-Säulen schwarz
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bluetooth-Schnittstelle
Dachantenne	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektromotor 160 kW (cont. 90 kW)	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremsengriff
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Frontkamera	Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Frontscheibe Verbundglas
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe für Elektrofahrzeug
Getränkhalter hinten	Getränkhalter in Mittelkonsole
Getränkhalter vorn	Gurtstraffer
Handschuhfach beleuchtet	Heckleuchten LED
HV-Batterie 62 kWh	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik	Innenraumfilter: Pollenfilter
Kofferraumabdeckung	Kopf-Airbag-System
Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)	Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
Ladevorrichtung Wechselstrom (bis 6,6 kW)	Lenkrad (Leder)
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Leuchtweitenregelung	LM-Felgen
Nebelscheinwerfer	Nebelschlussleuchte
Parkbremse elektrisch	Pedalerie elektr. einstellbar
Pro Pilot-Paket	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung mit vorausschauender Geschw.-Regelung
Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion	Fahrassistenz-System: Autonomer Lenk-Assistent für selbstständiges Spurhalten
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitz geteilt/klappbar

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Scheibenwischer mit Regensensor		Scheibenwischer mit Intervallschaltung	
Schließ-/Startsystem intelligent key		Schnellladevorrichtung	
Seitenairbag		Servolenkung elektronisch gesteuert	
Sitz vorn links höhenverstellbar		Sitzbezug / Polsterung: Stoff	
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)		Start-Stop-Knopf	
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole		Tagfahrlicht LED	
Türgriffe außen verchromt		Verglasung hinten abgedunkelt	
Wegfahrsperre (elektronisch)		Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung	
Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Metallic-Lackierung	✓	Winter-Paket	✓
Außenspiegel heizbar	✓	Sitzheizung vorn + hinten	✓
Lenkrad heizbar	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	171,07 €	111,20 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren (Bild 17, Bild 18)	803,90 €	522,54 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.096,82 €
Minderwert	755,59 €
Händlereinkaufspreis	10.825,00 €
Händlerverkaufspreis	12.750,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 11.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren




Bild 18 Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19