

WAUZZZFZ5PP042850

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	16.273 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	24 Monat(e)
Typ/Modell	Q4 35 e-tron	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZFZ5PP042850	Leistung / Hubraum	70 kW
Erstzulassung	04.04.2023	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	04/2025, 16.001 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/50 R19 103T	Bridgestone	Ganzjahresreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	i.O.
2	255/50 R19 103T	Bridgestone	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 10.04.2025
Protokollnummer: 39318254
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Q4 35 e-tron	Laufleistung (abgelesen)	16.273 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFZ5PP042850	Erstzulassung	04.04.2023

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Böttcher', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 10.04.2025
Protokollnummer: 39318254
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 TÜV SÜD Service Center
 Garching
 Schleißheimer Str. 126 A
 85748 Garching

Besichtigungsdatum: 10.04.2025
Protokollnummer: 39318254
 Erstellt durch: Markus Böttcher
 Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nicht den Leasingvorgab...



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nic...



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nicht den Leasingvorgab...