

WAUZZZF23NN013455

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	91.749 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	4.800 km
Typ/Modell	A6 allroad quattro	HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2025
Fahrgestellnummer	WAUZZZF23NN013455	Leistung / Hubraum	253 kW / 2.967 ccm
Erstzulassung	28.03.2022	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Anthrazit
Letzte Wartung	09/2024, 79.044 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair
2	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
4	Stoßfänger hinten	Abdeckung Stoßfänger hinten (Blende unten nicht für Anhängerkupplung!) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
5	Stoßfänger vorn	Blende Stoßfänger vorn (Blende links) - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Seitenwand rechts	Radlauf (Radlaufblende) - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
9	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Stoßfänger hinten	Abdeckung Stoßfänger hinten (Blende rechts) - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren
12	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 11.04.2025
Protokollnummer: 39339215
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R18 104H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R18 104H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R21 100Y	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	245/40 R21 100Y	Continental	Sommerreifen	6mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 11.04.2025
Protokollnummer: 39339215
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A6 allroad quattro	Laufleistung (abgelesen)	91.749 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF23NN013455	Erstzulassung	28.03.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Böttcher', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 11.04.2025
Protokollnummer: 39339215
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 TÜV SÜD Service Center
 Garching
 Schleißheimer Str. 126 A
 85748 Garching

Besichtigungsdatum: 11.04.2025
Protokollnummer: 39339215
 Erstellt durch: Markus Böttcher
 Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung



Abbildung 18: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 11.04.2025
Protokollnummer: 39339215
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 19: Zusatzbereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten (Blende unten nicht für Anhängerkupplung!) - Funktion /



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten (Blende unten nicht für Anhängerkupplung!) - Funktion /



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten (Blende unten nicht für Anhängerkupplung!) - Funktion /



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten (Blende unten nicht für Anhängerkupplung!) - Funktion /



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (Blende links) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (Blende links) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (Blende links) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Radlauf (Radlaufblende) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Radlauf (Radlaufblende) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Radlauf (Radlaufblende) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Radlauf (Radlaufblende) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten (Blende rechts) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten (Blende rechts) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten (Blende rechts) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 11.04.2025
Protokollnummer: 39339215
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern