

Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Einstieg hinten links, verschrammt



Bild 15 : Einstieg hinten links, verschrammt




Bild 16 : Motorhaube, eingedellt



Bild 17 : Tür vorne links, eingedellt



Bild 18 : Seitenteil stark eingedrückt




Bild 19 : Seitenteil stark eingedrückt




Bild 20 : Türkante hinten links, Lackabplatzer




Bild 21 : Türkante vorne links, Lackabplatzer



Bild 22 : Stoßfänger hinten, stark verkratzt, deformiert




Bild 23 : Stoßfänger hinten, stark verkratzt, deformiert



Bild 24 : Stoßfänger hinten, stark verkratzt, deformiert




Bild 25 : Seitenteil hinten rechts, mehrfach egedellt



Bild 26 : Kotflügel vorne rechts, verschrammt




Bild 27 : Stoßfänger vorne rechts,verschrammt



Bild 28 : Stoßfänger hinten, stark verkratzt, deformiert



Bild 29 : Stoßfänger hinten, stark verkratzt, deformiert