



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	SU-LW 765E
Berichtsnummer :	0000000834779-DE968		
Referenznummer:	30919815		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq (2016->) Style Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHC851JFMU082835	Laufleistung abgelesen:	80670 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.04.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	07.04.2025 10:58 53332 Bornheim
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Polar White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	04.2025 / 04.2025
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	64963 / 07.02.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	205/-/R16/-- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	205/-/R16/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	205/-/R16/-- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	205/-/R16/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio- / Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterzierleisten verchromt
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- Licht-aus-Automatik
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Sound-System Infinity (8 Lautsprecher)
- Start/Stop-Anlage
- Style-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leuchtweitenregelung automatisch
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Teil-LED (Abblendlicht)
- Seitenaufprallschutz
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Felge Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Felge Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Felge Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

7.	Seitenwand - Hinten - Links	Verdellt	Sanft Instandsetzen
8.	Außenspiegel - Rechts	Kratzer	Smart Repair
	 Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9.	Serviceintervall überzogen - Wertminderung	Nicht In Ordnung	
10.	Wartung	Fällig	Erneuern
11.	Zierelement Heckstoßstange	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Felge Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Seitenwand - Hinten - Links
Verdellt - Sanft Instandsetzen



8. Außenspiegel - Rechts
Kratzer - Smart Repair



11. Zierelement Heckstoßstange
Kratzer - Smart Repair