



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

20.04.2023	0588	BZS000316	2	01	70	/-	160
M1	AB		18	4590		1865	
WAUZZZFZ6PP039813	5		29	1602		1970	
Audi			12	-	75	-	
FZ			12	-	2475	2475	
SBL1EH1			21	1145	1400	-	
HE1HE1G1Z01RT021A190GAAEM			11	1145	1400	-	
0			11	-	-	68	
Q4 Sportback 35 e-tron			03	1000	750	5	-
AUDI			15	235/55 R19 101T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			15	255/50 R19 103T			
Schräghecklimousine			15	-			
715/2007*2018/1832AX			11			5/-	
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz			11	e1*2018/858*00006*06			
Elektro			11	05.09.22		GS534641	
0004	30AX		21				
P.2: 70.00kW/30min; Nennleistung 125.00kW*7.2/8.2:+95							
b.Anhängebetrieb*0.1:1200 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-							
Masse d.Zugkombination:3475kg*ww.AHK lt.EGIG*Batteriek							
apazität 55.0kWh*							

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Innenraum stark verschmutzt



Bild 15 : Innenraum stark verschmutzt



Bild 16 : hinterer Stoßfänger, Unterteil zerkratzt und deformiert, Rückstrahler links gebrochen



Bild 17 : hinterer Stoßfänger, Unterteil zerkratzt und deformiert



Bild 18 : hinterer Stoßfänger, Unterteil zerkratzt und deformiert, Rückstrahler links gebrochen



Bild 19 : hinterer Stoßfänger, Unterteil zerkratzt und deformiert




Bild 20 : hinterer Stoßfänger, Oberteil zerkratzt



Bild 21 : hinterer Stoßfänger, Oberteil zerkratzt



Bild 22 : hinterer Stoßfänger, Oberteil zerkratzt



Bild 23 : Radkappe vorne rechts zerkratzt