



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 18 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Dachrahmen links Lackierung, Umweltschaden, smart repair



Bild 22 : Dach Lackierung, Umweltschaden, smart repair




Bild 23 : Dach Lackierung, Umweltschaden, smart repair



Bild 24 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 25 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, smart repair



Bild 26 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 27 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 28 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 29 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Stoßfänger hinten Unterteil, verformt



Bild 32 : Kühlergrill vorne, gebrochen



Bild 33 : Radzierblende hinten rechts, zerkratzt