

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
82049 Pullach

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Nico Topp
Tel. direkt 040 23603-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **SL ON33E** **FIN** **KMHC851JFMU078690**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach
Ihr Auftrag vom 31.03.2025, telefonisch.
Besichtigung 11.04.2025, 11:45 Uhr, durch Herrn Nico Topp bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, im Beisein von Herrn Otzen.
Bewertet auf 11.04.2025
Betrifft Vertragsnummer 30731090
Auftragsnummer 30914917
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Stoßfängerverkleidung vorne
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.03.2022	Letzte Zulassung	24.03.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	IONIQ Elektro	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHC851JFMU078690	HSN / TSN	8252 / AHL
Schlüssel-Nr.	10340028	Km-Stand abgelesen	67898
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	25	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
			Elektrofz
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall

Farbe (Hersteller)

Phantom Black /
Perlcoloreffekt

Polster / Farbe

Leder / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	4 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	4 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	4 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.12.2025			

S/ Sommer; /O Original;

Fz. Neupreis

35.350 EUR

Fz. Notierung

0

Fz. Grundwert: (38 Mon): VO

21.000 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Einparkhilfe, hinten, Assistent: Fernlichtassistent, Assistent: Spurhalteassistent aktiv, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Colorglas, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, ESP Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeits-Regelanlage, Getriebe: Stufenloses Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, mit Timer, Instrumentenanzeige: Hochauflösende 7,0" TFT-LCD, Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic-Lackierung, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Leichtmetallfelgen 6,5 J x 16", Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltwippen zur Steuerung der Bremsenergieerückgewinnung, Leseleuchte vorn, Leuchtweitenregulierung, manuell, Licht-aus-Automatik der Scheinwerfer, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorne, Parkbremse, elektrisch, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Regensensor, Reifenreparaturset, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Seitenaufprallschutz in den Türen vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne, 60:40 geteilt und umklappbar, Stoßfänger in Wagenfarbe, Virtual Engine Sound System (VESS), Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung:				
	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	5	600*		152

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

152 EUR

Zwischenwert 1

21.152 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 18.11.2024 bei Kilometerstand 61.729

Km-Korrektur

Km = 67898 Kateg.: 11 = 28500 Diff. = -39398
BZ2K = -14.4872 (AS = 0.56643 BS = -0.005001) **-3.064 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto
1. Türdichtung vorne links zerrissen, erneuern (Bild 11)	117	anteilig	-59
2. Hauptuntersuchung überfällig durchführen,	151	voll	-151
3. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 10)	187	voll	-187
4. Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 9)	187	voll	-187
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	642		-584 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt,
Gebrauchsspur
Verkleidung Heckklappe, verschrammt,
Gebrauchsspur

Zwischenwert 2 **17.504 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung -200 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig) 414 EUR
Abzug für Reifenzustand vorne links 4 mm SO -69 EUR
vorne rechts 4 mm SO -69 EUR
hinten links 4 mm SO -69 EUR
hinten rechts 4 mm SO -69 EUR

Legende S/ Sommer /O Original

-62 EUR

Zwischenwert 3 17.442 EUR

Zwischenwert 4 17.442 EUR

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral) -200 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 14.680,00 EUR WD= 2.564,00 EUR VK= 17.244,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	12.352,94 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.347,06 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	14.700,00 EUR

Verkaufswert	ohne MwSt.	14.495,80 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.754,20 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	17.250,00 EUR

Der Sachverständige
Nico Topp

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.