



CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG

VIN **VSSZZZKMZNR058661**
Primera matriculación **14/06/2022**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección **24/04/2025 10:20:15** Ubicación de la inspección **Cars&Cars**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN **VSSZZZKMZNR058661** Tipo de combustible **Gasolina**
Tipo de carrocería **Todocamino** Marca **CUPRA**
Primera matriculación **14/06/2022** Modelo **Formentor 1.5 TSI 150 DSG**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves **2** Manual de instrucciones **No** Documento de matriculación **Copia**
Ficha Técnica **Sí** Documento de matriculación **Sí** Tipo de libro de mantenimiento **Mantenimiento digital**

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Continental	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Continental	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	7,0 mm	Continental	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	7,0 mm	Continental	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES




1 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



2 | MOLDURA PARACHOQUES DEL IZ

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



3 | ESPOILER DELANTERO

Tipo

Abolladuras

Modo de reparación

Reparar + Pintar




4 | MOLDURA PARACHOQUES DEL DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



5 | EMBELLECEDOR ALETA DEL IZ

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



6 | ALETA DEL IZ

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



7 | CAJA RETROV EXT IZ

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



8 | EMBELL PUERTA DEL IZ

Tipo

Golpe(s) y arañazo(s)

Modo de reparación

Reemplazar



9 | EMBELL PUERTA TRAS IZ

Tipo

Golpe(s) y arañazo(s)

Modo de reparación

Reemplazar



10 | EMBELLECEDOR ALETA TRAS IZ

Tipo

Golpe(s) y arañazo(s)

Modo de reparación

Reemplazar



11 | ALETA TRAS IZ

Tipo

Golpe(s) y arañazo(s)

Modo de reparación

Reparar + Pintar



12 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS IZ

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



13 | PARAGOLPES TRAS

Tipo

Golpe(s) y arañazo(s)

Modo de reparación

Reparar + Pintar



14 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



15 | EMBELLECEDOR ALETA TRAS DR

Tipo

Golpe(s) y arañazo(s)

Modo de reparación

Reemplazar



16 | PUERTA TRAS DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



17 | EMBELL PUERTA TRAS DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



18 | CAJA RETROV EXT DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



19 | LLANTA ALU DEL IZ PULIDO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado



20 | NEUMÁTICO DEL IZ

Tipo

Desgarro

Modo de reparación

Reemplazar



21 | LLANTA ALU DEL DR PULIDO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado

FOTOS COMERCIALES

