



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

27.03.2023	1889	ABH00185 0	2	9	1	96/5500	188
M1	4	AF	18	4500	19	1859	
VR7ARHNSSL057453	3	8	20	1695	6	--1505	
CITROEN			12		13	65	0
A			17	148	F1	1980	F2
R			17	1200	12	1200	7.3
HNSS-C1NH00			8.1	1200	8.2	1200	8.3
			11	76	11.2	3750	11.3
C5 AIRCROSS			11	1300	0.2	740	5.1
PSA AUTOMOBILES (F)			15.1	225/55 R18 102V			5.2
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			15.2	225/55 R18 102V			
Mehrzweckfahrzeug			15.3				
715/2007*2018/1832AP			16	Schwarz	11	9	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI: M, N1 I			17	e2*2007/46*0642*17			
Benzin			17	03.06.2022	17	K	16
0001	M1	36AP	17		16	GC863059	
			17				
			21				
WW-AHK LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.03.2023*							

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 14 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Motorhaube Lackierung, fleckig, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren