

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.04.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.04.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.04.2025 um 15:00 Uhr durch Herrn Lucas Stockdreher bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart, im Beisein von Herrn Gayer.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 200 µm bis 250 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Frank GAYER VERK./BER.V.BALLSPORTART, Kelterstr. 7, 71735 Eberdingen
Kennzeichen	VAI FG2E
Tag der Erstzulassung	13.10.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	13.10.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	HYUNDAI MOTOR (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NE / IONIQ 5 72,6 kWh
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8252 / AJZ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKR81AFNU028377
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	53 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	41.496

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 ZR 20 105 W	Imperial / All Season Driver	A / O	7 mm
rechts	255 / 45 ZR 20 105 W	Imperial / All Season Driver	A / O	7 mm
2 links	255 / 45 ZR 20 105 W	Imperial / All Season Driver	A / O	7 mm
rechts	255 / 45 ZR 20 105 W	Imperial / All Season Driver	A / O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC), Airbags:, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Akustik-Verbundglas Frontscheibe, Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA) inkl. Frontkollisionwarner Fußgängererkennung, Assistent: Totwinkel-Assistent Aktiv (BCA), Autobahnassistent (HDA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Berganfahrassistent (HAC), Bremsleuchte, dritte, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe hinten, Elektrische Parkbremse, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire, Handschuhfach Schublade, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Integrierte Türgriffe manuell ausklappbar, Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA), Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED Voll-Scheinwerfer, LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes, LED-Rückleuchten, Lackierung: Uni, Laden: 3-phasiger Onboard Lader, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Laden: Ladekabel Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen, Polster: Stoff, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x, Radläufe in Lamellen-Optik Schwarz, Regensensor, Reifen-Reparatur-Kit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Seitenschutzleisten in Lamellen-Optik Schwarz, Servotronic, Sicherheitsgurte, Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank verschiebbar, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Steckdose 12V-vorne, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung mit Smart-Key-System

Sonderausstattung

Lackierung: Matt Sonderfarbe

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 07.10.2024 bei Kilometerstand 38.470.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Alufelge vorne links, verschrammt, erneuern (Bild 8, 9, 10); Alufelge hinten rechts, verschrammt - Minderwert (Bild 11, 12); Türverkleidung hinten links, verschrammt, erneuern (Bild 13, 14, 15); Stoßfänger vorne, Alublende - beschädigt, erneuern. Außenspiegel rechts, verschrammt, erneuern (Bild 18, 19).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Alufelge hinten links, Kratzer, ; Alufelge vorne rechts, Kratzer, ; Windschutzscheibe, Steinschlag, ; Motorhaube, Steinschlag, ; Heckklappe, Kratzer, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Lucas Stockdreher

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.