

**WAUZZZGY3NA071396**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	24.268 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	9 Tag(e)
<b>Typ/Modell</b>	A3 40 TFSle	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	04/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZGY3NA071396	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.395 ccm
<b>Erstzulassung</b>	27.04.2022	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz-Grau
<b>Letzte Wartung</b>	05/2024, 17.231 km	<b>Lackierung</b>	Weiß
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.B/E ext.aufI	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 94V	Goodyear	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R17 94V	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Augsburg-Göggingen  
Oskar-von-Miller-Straße 17  
86199 Augsburg

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer: 39467629**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Anthony Garbe



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	A3 40 TFSIe	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	24.268 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZGY3NA071396	<b>Erstzulassung</b>	27.04.2022

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Helm', is written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Augsburg-Göggingen  
Oskar-von-Miller-Straße 17  
86199 Augsburg

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer: 39467629**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Anthony Garbe



## Übersichtsfotos




**Abbildung 1:** FIN



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg vorne



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Schräg hinten



**Abbildung 6:** Montierte Bereifung



**Abbildung 7: Innenraum vorne**



**Abbildung 8: Laderaum**



**Abbildung 9: Kombiinstrument**



**Abbildung 10: Kombiinstrument**



**Abbildung 11: Instrumententafel**



**Abbildung 12: Instrumententafel**

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
 Gutenbergstr. 13  
 70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
 TÜV SÜD Service-Center  
 Augsburg-Göggingen  
 Oskar-von-Miller-Straße 17  
 86199 Augsburg

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer: 39467629**  
 Erstellt durch: Martin Helm  
 Besichtigt durch: Anthony Garbe



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Augsburg-Göggingen  
Oskar-von-Miller-Straße 17  
86199 Augsburg

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer: 39467629**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Anthony Garbe



Auto Plus



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern